

III/3123 – Brandýs n. Orlicí – Perná – skalní svah v km 2,992-3,267

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 SO 001 - ÚDRŽBA SKALNÍHO SVAHU NAD SILNICÍ III/3123 V KM 2,992-3,267

PRIMÁRNÍ GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE
OZNÁMENÍ HAVARIJNÍ SITUACE
SITUACE SUPERRIZIKOVÝCH SKALNÍCH POZIC
SUPERRIZIKOVÉ SKALNÍ POZICE VE FOTOGRAFII
FAKTORIÁLNÍ ANALÝZA
TABULKA ŘÍZENÝCH ODLOMŮ A LIKVIDACE ZELENĚ

D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO