

# SEZNAM DOKUMENTACE DÚSP/PDPS

dokumentace zpracována dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

## III/3123 – Brandýs n. Orlicí – Perná – skalní svah v km 2,992-3,267

<b>A</b>	<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>
<b>B</b>	<b>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>
<b>C</b>	<b>SITUAČNÍ VÝKRESY</b>
C.1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
C.4	SPECIÁLNÍ VÝKRESY
C.4.2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
C.4.2.1	SITUACE DIO
<b>D</b>	<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>
D.1	SO 001 - ÚDRŽBA SKALNÍHO SVAHU NAD SILNICÍ III/3123 V KM 2,992-3,267
	PRIMÁRNÍ GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE
	OZNÁMENÍ HAVARIJNÍ SITUACE
	SITUACE SUPERRIZIKOVÝCH SKALNÍCH POZIC
	SUPERRIZIKOVÉ SKALNÍ POZICE VE FOTOGRAFII
	FAKTORIÁLNÍ ANALÝZA
	TABULKA ŘÍZENÝCH ODLOMŮ A LIKVIDACE ZELENĚ
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST - neobsazeno
<b>E</b>	<b>DOKLADOVÁ ČÁST - neobsazeno</b>
<b>F</b>	<b>NÁKLADY</b>
F.1	SOUPIS PRACÍ
F.2	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ