

PDPS OPRAVA SILNICE III/312 27 DOLNÍ MORAVA – ETAPA 3
ÚSEK 3: KM 1,850 - 3,300

A,B	Průvodní a souhrnná technická zpráva	
C.1	Přehledná situace Etapy 3	
C.2.3.1	Katastrální situační výkres, km 1,8 - 2,3	1:1000
C.2.3.2	Katastrální situační výkres, km 2,3 - 3,3	1:1000
C.3.3	Koordinační situační výkres, km 1,8 - 3,3	1:1000
D	Stavební objekty	
<i>SO 101</i>	<i>OPRAVA VOZOVKY – úsek 3</i>	
D.101.3-1	Technická zpráva	
D.101.3-2	Situace dopravního řešení, km 1,85 - 3,3	1:1000
D.101.3-3	Podélný profil, km 1,85 - 3,3	1:2000/200
D.101.3-4	Vzorové příčné řezy	1:50
D.101.3-5.1	Příčné řezy 4, km 1,860 - 2,560	1:100
D.101.3-5.2	Příčné řezy 4, km 2,600 - 3,300	1:100
<i>SO 121</i>	<i>Propustky a odvodnění</i>	
D.121-1	Technická zpráva	
<i>SO 131</i>	<i>Definitivní dopravní značení</i>	
D.131.3-1	Technická zpráva	
D.131.3-2	Situace dopravního značení, km 1,85 - 3,3	1:1000
<i>SO 132</i>	<i>Dopravně inženýrská opatření</i>	
D.132	Technická zpráva	
E	Doklady a související dokumentace	
E.1.1	Vyjádření DOS	
E.1.2	Rozhodnutí a souhlasy	
E.2	Průzkum: Diagnostika vozovky, aktualizace 2025/9	
E.2.3.1	Záborový elaborát část 1	
E.2.3.2	Záborový elaborát část 2	