

Protokol č. 01 / 341 / 2019

Objekt: Zkušební
zkouška čís. 3
začátek měření:
po: 02.12.2019 12:59
typ zařízení:
EDM Static v č. 176
typ zkoušky:
CSN 72 1006/A
velikost desky:
300mm
převodový poměr: 1:2
stavba:
SUS SY dvur
místo:
místo 3 u soli
staničení:
vzdál. od osy
zemina:
jíl písčité
podloží:
plan
počasí:
jméno:
Červenka
pozn. 1:
pozn. 2:

tlak/MPa	zatlačení/mm
0,000	0,00
0,084	1,55
0,083	1,70
0,166	2,86
0,166	3,03
0,249	3,90
0,247	4,21
0,337	5,12
0,330	5,52
0,415	6,60
0,416	8,48
0,501	13,16

Měření č. 3 nebylo možné dokončit pro velké zatlačení desky při hodnotě tlaku 0,500 MPa. Při zatlačení desky 20 mm bylo nutné zkoušku přerušit, aby nedošlo k poškození mikrometru.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů v protokole uvedených.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!

V Litomyšli dne: 2. 12. 2019

Obdrží: objednatel 2x



Vedoucí laboratoře - Jan Červenka


Protokol č. 01 / 340 / 2019
PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Objednatel: SÚS Pardubického kraje, Cestmistrovství Svitavy
Stavba a objekt: SUS SY dvůr

Začátek měření: 02.12.19 11:52
Číslo zkoušky: 2
Typ zařízení: ECM-Static v.č. 176
Typ zkoušky: ČSN 72 1006/A
Velikost desky: 300 mm
Převodový poměr: 1:2

Místo: Svitavy
Staničení: měření č. 2, komunikace
Vzdál. od osy:
Zemina: jíl
Podloží: pláň
Počasí: zataženo
Jméno: Červenka
Pozn.1: 2° C
Pozn.2:

	1.cyklus		2.cyklus	
	p/MPa	s/mm	p/MPa	s/mm
	0,000	0,00	0,000	5,54
1	0,083	1,38	0,082	7,03
2	0,179	2,79	0,165	8,42
3	0,247	3,96	0,248	9,62
4	0,331	5,56	0,331	10,58
5	0,414	7,80	0,416	11,81
6	0,498	11,28		
1	0,250	10,10		
2	0,132	9,26		
3	0,000	5,54		



Stat. modul def.: E01= 11,3 MPa
Stat. modul def.: E02= 15,9 MPa
Poměr: E02/E01= 1,41

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů v protokole uvedených.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!

V Litomyšli dne: 2. 12. 2019

Vedoucí laboratoře - Jan Červenka

Obdržel: objednatel 2x




Protokol č. 01 / 339 / 2019
PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Objednatel: SÚS Pardubického kraje, Cestmistrovství Svitavy
Stavba a objekt: SÚS SY dvůr

Začátek měření: 02.12.19 11:15
Číslo zkoušky: 1
Typ zařízení: ECM-Static v.č. 176
Typ zkoušky: ČSN 72 1006/A
Velikost desky: 300 mm
Převodový poměr: 1:2

Místo: Svitavy
Staničení: mezi skládkami, měření č. 1
Vzdál. od osy:
Zemina: stávající materiál
Podloží: vrch komunikace
Počasí: zataženo
Jméno: Červenka
Pozn.1: 2° C
Pozn.2:

	1.cyklus		2.cyklus	
	p/MPa	s/mm	p/MPa	s/mm
	0,000	0,00	0,000	0,51
1	0,082	0,27	0,082	0,70
2	0,165	0,56	0,181	0,89
3	0,250	0,86	0,249	1,02
4	0,330	1,16	0,331	1,18
5	0,414	1,43	0,413	1,36
6	0,500	1,69		
1	0,251	1,39		
2	0,129	1,17		
3	0,000	0,51		



Stat. modul def.: E01= 64,4 MPa
Stat. modul def.: E02= 111,7 MPa
Poměr: E02/E01= 1,73

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů v protokole uvedených.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!

V Litomyšli dne: 2. 12. 2019

Vedoucí laboratoře - Jan Červenka

Obdrží: objednatel 2x

