


PŘEHLEDNÁ SITUACE KLADU LISTŮ
1:20 000



Informace o zdravotním stavu jednotlivých dřevin, doporučeném zásahu, ošetření či kácení jsou podrobně specifikovány pro každý hodnocený strom či plošný porost v příloze 01 technické zprávy tohoto dendrologického průzkumu.

Stromy určené pro dendrologický průzkum byly vyznačeny dle geodetického zaměření poskytnutého objednatelem.

	ZODPOVĚRNÝ PROJEKTANT ING. LUKÁŠ ŠTEFL, PH.D.	VYPRACOVALI ING. LUKÁŠ ŠTEFL, PH.D., ING. DAVID HOVANEČ ING. KLARA HOVANCOVÁ
	OBJEDNATEL MIS PROJEKT s.r.o. Pátekova 175, 566 01 Vyškové Mlýny	LOKALITA Borová - Odliš
AKCE DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PRO AKCI: Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Odliš		
VÝKRES DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM		
STUPĚŇ	MĚŘÍTKO 1:500 / 1:20 000	DATUM 07/2019
FORMAT 10 x A4	ČÍSLO ZÁKAZY	ČÍSLO VÝKRESU 04