



F.4. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: VENDOLÍ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	2378-21-3
AKCE: REKONSTRUKCE SILNICE III/3661 KŘÍŽ. I/34 - VENDOLÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2378
			DATUM:	05/2021
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBJEKT: F.4. DENDROLOGICKÝ POSUDEK			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA				F.4.1.

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Poškození kmene	Poškození koruny	Suché větve	Hniloby, dutiny	Statická stabilita	Zdravotní stav celkový	Sadovnická hodnota (perspektiva)	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Poznámka (upřesnění)	obvod kmene nad 80 cm (u kácených)	PARCELA číslo	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
1	Betula pendula	bříza bělokorá	22	6	12	178				57			4	4	2	2	2	2	2	4	4	kácení postupné bez spouštění		silně prosychá, hniloby	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO
2	Picea abies	smrk ztepilý	2,5	0	2	53				17			3	2						1	3	žádný		stromek pravidelně řezaný, roste jako okraj živého plotu ze smrků		3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
3	Betula pendula	bříza bělokorá	20	2	13	203				65			4	4/5	2	2	3	2	3	4	5	kácení postupné bez spouštění		silně usychá, nebezpečná	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO
4	Acer pseudoplatanus	javor klen	18	2	12	141				45			4	3	1	1	1	1	1	3	4	pařez		stavební zasan v prudkém svahu, dutina v tlakovém větvení. Po odstranění okolních stromů bude exponován větrnému proudění. Variantou oddálení kácení je řez zdravotní s výrazným odlehčením nosných částí stromu a stromolezeckou kontrolou stavu, dále pak pravidelná kontrola stavu. Rozhodnout dle posouzení pověřeného oboru ŽP	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
5	Acer pseudoplatanus	javor klen	18	3	12	279				89			4	3	2	2	2	2	3	4	4	pařez		prudký svah, dvojkmene, prasklina báze kmene	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
6	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	10	10	179				57			4	4	2	2	2	2	2	4	4	pařez		prudký svah, strom s výrazným náklonem, koruna prosychá, počátek chřadnutí	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
7	Acer pseudoplatanus	javor klen	17	4	12	195				62			4	4	3	2	2	3	3	4	5	pařez		prudký svah, nebezpečná hniloba báze kmene	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
8	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	10	13	198				63			4	3/4	2	2	2	2	2	4	4	pařez		prudký svah, náklon, hniloba báze (!)koruna prosychá	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
9	Acer pseudoplatanus	javor klen	16	2	11	144				46			4	3	1	1	1	1	1	3	3	kácení postupné bez spouštění		stavební zásah v prudkém svahu		1900/2	Zemědělské družstvo Vendolí, č. p. 351, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]		NE
10	Betula pendula	bříza bělokorá	25	4	17	165				53			4	3/4	3	2	2	3	3	4	5	kácení postupné bez spouštění		hniloba báze	ano	4728	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO
11	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	6	18	257				82			4	3/4	1	2	2	2	2	4	4	kácení postupné bez spouštění		prosychá, poškozený. Kácí stavba, jinak nutno velmi rozsáhle ošetřit a kontrolovat, nebo odstranit	ano	4728	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Poškození kmene	Poškození koruny	Suché větve	Hniloby, dutiny	Statická stabilita	Zdravotní stav celkový	Sadovnická hodnota (perspektiva)	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Poznámka (upřesnění)	obvod kmene nad 80 cm (u kácených)	PARCELA číslo	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
12	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	2	7	239				76			3	3		1	2	1	2	3	3	řez zdravotní				4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		NE
13	Betula pendula	bříza bělokorá	20	7	11	196				62			4	4/5	2	2	3	3	3	4	5	kácení postupné bez spouštění		silně prosychá, hniloby, nebezpečná	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO
14	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	2	6	63	63		88	20	20		3	5			3			4	5	kácení směrové		dvojkmen, strom suchý. Kmen nepřístupný - měreno odhadem.	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
15	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	11	2	9	88	69			28	22		4	3	2	1	1	2	2	4	4	kácení směrové		hniloba kmene	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
16	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	8	2	5	65				21			4	3	2	2	1	2	1	3	4	kácení směrové			ne	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
17	Acer platanoides	javor mléč	8	2	7	63				20			3	3						1	3	kácení směrové			ne	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
18	Acer platanoides	javor mléč	8	2	4	31				10			3	3					1	1	3	kácení směrové			ne	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
19	Acer platanoides	javor mléč	8	2	8	69				22			3	3					1	1	3	kácení směrové			ne	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
20	Acer platanoides	javor mléč	22	6	16	264				84			4	3	2	1	1	1	2	3	4	kácení směrové		defektní větvení +poškozený	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
21	Prunus avium	třešň ptačí	9	2	9	102				32			4	3	2	1	1	2	2	4	4	kácení směrové		hniloba báze	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
22	Acer pseudoplatanus	javor klen	11	2	7	85				27			3	4	3	2	2	3	2	4	4	kácení směrové		hniloba kmene	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
23	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	4	8	85				27			3	4	3	2	2	2	2	3	4	kácení směrové			ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Výška nasazení kor. (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Poškození kmene	Poškození koruny	Suché větve	Hniloby, dutiny	Statická stabilita	Zdravotní stav celkový	Sadovnická hodnota (perspektiva)	Pěstební opatření č. 1.	Pěstební opatření č. 2.	Poznámka (upřesnění)	obvod kmene nad 80 cm (u kácených)	PARCELA číslo	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
24	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	6	8	91				29			3	3/4	1	1	1	1	1	3	4	kácení směrové		počátek prosychání, za předpokladu pravidelné kontroly stavu/případně řez možno kácení oddálit	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
25	Prunus avium	třešeň ptačí	10	4	8	151				48			4	5			3	3	3	5	5	kácení směrové		souš	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]		ANO
26	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	3	11	100				32			4	3		1		1	2	3	4	řez zdravotní		řez zdravotní a odlehčit	ano	4747	Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	ANO	NE
27	Prunus avium	třešeň ptačí	9	2	8	151				48			4	5			3	3	3	3	5	kácení směrové		souš	ano	4747	Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]		ANO
28	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	8	12	100	100			32	32		4	3		1	1	1	1	3	4	řez zdravotní		řez zdravotní, mírně prosychá - nutná kontrola stavu za vegetace 2021, jinak odstranit	ano	4752	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	NE
29	Prunus avium	třešeň ptačí	8	2	7	60	38	28	88	19	12	9	4	4	2	2	2	3	3	4	5	kácení směrové		souš	ano	4747	Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]		ANO
30	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25	8	16	176	88			56	28		4	4	1	1	2	2	2	4	4	žádný			ano	4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		ANO
31	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	4	9	85	66			27	21		4	3	1	1	2	1	2	3	4	žádný				4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		NE
32	Acer pseudoplatanus	javor klen	17	6	11	94	69	44		30	22	14	4	3	1	1	1	1	2	3	4	žádný				4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		NE
33	Acer platanoides	javor mléč	18	4	12	113	50	38		36	16	12	4	3	1	1	1	1	2	3	4	žádný				4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		NE
34	Acer platanoides	javor mléč	19	6	15	119	119			38	38		4	3	2	2	2	2	3	4	4	žádný			ano	4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		ANO
35	Acer pseudoplatanus	javor klen	18	2	14	144				46			4	3	1	1	2	1	2	4	4	žádný				4782/1	Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Vendolí [779989]		NE
36	Betula pendula	bříza bělokorá	19	5	14	155				49			4	4	2	1	2	2	2	4	4	kácení postupné bez spouštění		prosychá, defektní větvení	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO
37	Betula pendula	bříza bělokorá	22	3	15	190				61			4	3/4	1	1	2	2	3	3	4	kácení postupné bez spouštění		prosychá, defektní větvení	ano	3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	ANO	ANO

ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	TYP VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENŮ (cm)	DALŠÍ TAXONY	ZDRAVOTNÍ STAV	Pěstební opatření	POZNÁMKA	PARCELA ČÍSLO	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
PD1	nálety	Acer platanoides	javor mléč	188	5	do 20	Fraxinus excelsior	2	žádný	část již po zmlazení	345/1	Pavlišová Miluše, č. p. 290, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE
PD2	nálety	Acer platanoides	javor mléč	81	4	do 10		2	žádný	pařezové výmladky	346/4 3157/1	Bis Aleš Ing., č. p. 199, 56914 Vendolí Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	NE	NE
PD3	skupina keřů	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	260	2,5	do 10	Corylus avellana, Swida sericea	1	řez udržovací		3157/1 2729/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE
PD4	skupina keřů	Syringa vulgaris	šeřík obecný	26	1,5	do 10		1	řez udržovací		3157/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	NE	NE
PD5	nálety	Acer platanoides	javor mléč	167	5	do 15	Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Prunus padus	2	odstranění včetně kořenového systému		3157/1 4728 1900/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Zemědělské družstvo Vendolí, č. p. 351, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE
PD6	nálety	Fraxinus excelsior	jasan zteplý	250	6	do 20	Prunus avium, Crataegus monogyna, Rosa canina	2	odstranění včetně kořenového systému		4728	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	NE	NE
PD7	nálety	Fraxinus excelsior	jasan zteplý	430	7	do 20	Prunus avium (40%) Crataegus monogyna, Rosa canina, Malus communis	2	žádný		4752 4798	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE

ČÍSLO PLOŠNEHO VEGETAČNÍHO PRVKU	TYP VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENŮ (cm)	DALŠÍ TAXONY	ZDRAVOTNÍ STAV	Pěstební opatření	POZNÁMKA	PARCELA ČÍSLO	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
PD8	porost	Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	1060	7	do 30	Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Rosa canina, Prunus avium, Prunus spinosa	2	řez udržovací, pravidelná kontrola	Porost tvořen a) dospělými stromy (hlohy, třešně, jasaný) výšky cca 7-15m, průměr kmenů do 30 cm. Hlohy a třešně v střednědobém horizontu s potřebou udržovacího/zdravotního řezu. Jasany nutno pravidelně (min. 1x ročně kontrolovat s ohledem na pravděpodobné prosychání a chřadnutí - dle toho upravit zásahy (probirky) Část stromů v hustém zápoji - báze nepřístupné detailní kontrole. b) většina plochy vyplněna přirozeným zmlazením (podrosty a okraje cca do 4 m výšky, průměr do 10 cm) - toto zmlazení bez potřeby většího zásahu.	4752 4747	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE
PD9	porost	Acer platanoides	javor mléč	783	14	do 30	Prunus avium, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Rosa canina	2	žádný	Porost tvořen: a) dospělými stromy (javor, hloh, třešně, jasaný) výšky cca 7- 15m, průměr kmenů do 30 cm. Jasany nutno pravidelně (min. 1x ročně kontrolovat s ohledem na pravděpodobné prosychání a chřadnutí - dle toho upravit zásahy (probirky). Platí i pro ostatní vzrostlé. Část stromů v hustém zápoji - báze nepřístupné detailní kontrole. b) většina plochy vyplněna přirozeným zmlazením (podrosty a okraje cca do 3 m výšky, průměr do 10 cm) - toto zmlazení bez potřeby většího zásahu.	4728	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	NE	NE
PD10	skupina keřů	Prunus avium	třešeň ptačí	185	14	do 10	Crataegus monogyna, Rosa canina	1	odstranění včetně kořenového systému		4728	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	Vendolí [779989]	NE	NE
PD11	nálety	Acer platanoides	javor mléč	112	4	do 10	do 10%: Corylus avellana, Rosa canina, Fraxinus excelsior	2		po zmlazení	3157/1 348/2 336/3	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice SJM Šimek Ondřej a Šimková Marie, č. p. 205, 56914 Vendolí Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE

ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	TYP VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENŮ (cm)	DALŠÍ TAXONY	ZDRAVOTNÍ STAV	Pěstební opatření	POZNÁMKA	PARCELA ČÍSLO	PARCELA VLASTNÍK	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY	KÁCENÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH
PD12	nálety	Acer platanoides	javor mléč	519	4	do 10	do 10%: Corylus avellana, Rosa canina, Fraxinus excelsior	2		po zmlazení	3157/1 341/1 341/3 336/1 336/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice Valová Jana, č. p. 192, 56914 Vendolí Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí Valová Jana, č. p. 192, 56914 Vendolí Obec Vendolí, č. p. 103, 56914 Vendolí	Vendolí [779989]	NE	NE