




A. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		 <p>FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ</p>	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOROVÁ, OLDŘIŠ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	1926-18-3
AKCE: REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BOROVÁ – OLDŘIŠ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1926
			DATUM:	05/2020
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBJEKT: A.9.. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA				00

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PRO AKCI REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BORO VÁ -OLDŘÍŠ

Objednatel:

MDS PROJEKT s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

ŠTEFLOVI – ateliér pro zahradní
a krajinářskou architekturu
www.ateliersteflovi.cz



ŠTEFLOVI
ateliér

Datum zpracování:

07/2019

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
ŠTEFLOVI - ateliér zahradní
a krajinářské architektury
Komenského 311/17, 691 45 Podivín
IČ: 87804565, Tel.: 737 807 449

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE	2
2.	ÚVOD	3
3.	PODKLADY.....	4
4.	METODIKA HODNOCENÍ DŘEVIN	5
5.	ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN – VÝSLEDKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU.....	13
5.1.	LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN (SITUAČNÍ ZÁKRES).....	13
5.2.	NÁLEZ – FOTODOKUMENTACE.....	13
5.3.	NÁLEZ – POPIS STAVU	17
5.4.	NÁLEZ – BILANCE NAVRŽENÝCH ZÁSAHŮ	18
5.5.	NÁLEZ – STAV JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN – TABULKOVÝ PŘEHLED.....	19

PŘÍLOHY:

- Výkres 01 – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM (SITUAČNÍ ZÁKRES) díl 01 až 07

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Název akce: **DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PRO AKCI REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BORO VÁ -OLDŘÍŠ**

Lokalita: Borová-Oldříš

Parcely KN:

Katastrální území: Borová u Poličky (607720), Oldříš u Poličky (710091)

Parcely: viz kapitola 5.5. NÁLEZ – STAV JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN – TABULKOVÝ PŘEHLED

Objednatel: **MDS PROJEKT s.r.o.**
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: **Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D.**
ŠTEFLOVI – ateliér pro zahradní a krajinářskou architekturu
Komenského 311/17, Podivín 691 45, www.ateliersteflovi.cz, 737 807 440



Spolupráce: Ing. Dávid Hovanec, Ing. Klára Hovancová

Datum: 07/2019

2. ÚVOD

- Předmětem díla:
 - Dendrologický průzkum (včetně posouzení fyziologické vitality, zdravotního stavu a návrh pěstebních opatření) dřevin podél silnice III/35724 Borová – Oldříš.
 - Předmětem dendrologického průzkumu byly **stromy** a **plošné porosty dřevin** (tj. skupiny keřů, živé ploty, nálety a nárosty, porosty).
- Účel hodnocení:
 - Analytický podklad pro navazující PD a stavbu akce: Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldříš, DSP, MDS PROJEKT.
- Rozsah hodnocení a hodnocené území:
 - Dřeviny podél silnice III/35724 Borová – Oldříš.
 - Stromy, které byly předmětem tohoto hodnocení byly vymezeny (vyznačeny – geodeticky zaměřeny) v podkladové mapě od objednatele (viz výkresy: Situace stávajícího stavu – díl 1 až 7, akce Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldříš, DSP, Zhotovitel: MDS PROJEKT s.r.o. 04/2019).
 - Plošné porosty dřevin byly zakresleny přímo v terénu do podkladové mapy (viz výše) formou terénního zákresu. V principu se jednalo o rozlohou větší keřové skupiny a živé ploty.
- Celkem bylo zhodnoceno:
 - **340 ks stromů**
 - **50 ploch** plošné porosty dřevin o celkové výměře **3 203 m²**.
- Předmětné stromy a plošné porosty dřevin jsou specifikovány v tabulkové části tohoto zhodnocení a lokalizace stromů a plošných porostů dřevin je dále upřesněna v příloženém výkresu 01 (díly 1 až 7).
- Hodnocení jednotlivých stromů probíhalo vizuální metodou tzv. ze země. Vzhledem k použití tohoto typu hodnocení byla hodnocena pouze odolnost stromů proti zlomu kmene či koruny, resp. mechanickému selhání nosných prvků nadzemní části stromu (v rámci hodnoceného atributu zdravotní stav celkem).
 - Kořenový systém a předpoklad jeho selhání nelze vizuální metodou hodnocení exaktně posoudit a zcela vyloučit. Toto předkládané hodnocení tak stav kořenového systému jednotlivých stromů a riziko jeho selhání neposuzovalo.

3. PODKLADY

- Vlastní terénní hodnocení stromů (2.7.2019).
- Vstupní informace o plánovaných stavebních úpravách – MDS projekt.
- Katastrální mapa lokality – dostupné z <http://nahliznidokn.cuzk.cz/>
- Podklady poskytnuté objednatelem:
 - Zaměření jednotlivých stromů, které jsou předmětem dendrologického průzkumu ve výkrese: Situace stávajícího stavu – díl 1 až 7, akce Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldříš, DSP, Zhotovitel: MDS PROJEKT s.r.o. 04/2019).
- Odborná literatura a metodiky:
 - ŠIMEK, P. Hodnocení kvality vegetačních prvků při obnově ploch zeleně v sídlech. In Luhačovice 1997 - Obnova zeleně v podmínkách sídel – sborník vybraných přednášek. Praha, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 1997, s. 7-11. ISBN 80-902454-0-4.)
 - PEJCHAL, M., ŠIMEK, P., 2012: *Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče: koncept pro připomínkování odbornou veřejností*. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta.
 - PEJCHAL, M. (2008): *Arboristika I: obecná dendrologie*. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 170 s.
 - ŠIMEK, P. *Hodnocení dřevin a jejich porostů pro pěstební účely v zahradní tvorbě*. Disertační práce. Lednice: 2001. 159 s.
- Související normy a oborové standardy:
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.
 - Standard péče o přírodu a krajinu (2015): A02 002 – Řez stromů. AOPK ČR. 25 s.
 - Standard péče o přírodu a krajinu (2018): A01 001 – Hodnocení stavu stromů. AOPK ČR.

4. METODIKA HODNOCENÍ DŘEVIN (INVENTARIZACE, DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ)

- Metodika hodnocení je kompilací a úpravou standardně používaných metodik hodnocení dřevin používaných v ČR a to sice metodik doc. Šimka a prof. Pejchala.
- Použitá metodika vycházela z následujících metodických principů, které z větší části přímo přejímá:
 - PEJCHAL, ŠIMEK (2012),
 - PEJCHAL (2008),
 - ŠIMEK (2001).
 - SPPK (2018): A01 001 – Hodnocení stavu stromů.

1) HODNOCENÍ STROMŮ

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY

A1) Pořadové číslo stromu

- Každý strom je ve výkresové i textové části označen číslem (identifikátorem). Číselná řada je průběžná.

A2) Taxon

- Název konkrétního taxonu. Názvy uváděny v principu dle publikace: KOBLÍŽEK, Jaroslav. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2., rozš. vyd. Tišnov: Sursum, 2006, 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY

B1) Výška stromu

- Celková výška stromu uváděna v metrech.
- Měřeno laserovým výškoměrem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odborným odhadem.

B2) Průměr (šířka) koruny

- Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi. Pro potřeby nacenění péstebních opatření je uváděn ideální průměr koruny stromu, který je definován jako součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene (katalog popisů a směrných cen stavebních prací - *Katalog HSV 823 - 1 Plochy a úprava území, 2019, ÚRS Praha*).
- Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER - BM 2,5, nebo stanoveno odborným odhadem.

B3) Obvod kmene

- Obvod kmene měřen ve výšce 1,3 m. Je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v místě osy kmenu.

- Pokud je měřeno v jiné výšce, než je 1,3 m, je tato skutečnost uvedena v poznámce.
- Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER - BM 2,5.
- V některých případech byl měřen pouze průměr kmene a poté byl obvod dopočítán (možné odchylky vzniklé tímto způsobem výpočtu)
- V případě vícekmenných stromů byl následně vypočten průměr a následně obvod tzv. NÁHRADNÍHO KMENE (použit postup dle standardu AOPK -viz SPPK (2018): A01 001 – Hodnocení stavu stromů – AOPK ČR.).

C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY

C1) Vývojové (věkové) stadium

- Vyjadřuje etapu individuálního vývoje (ontogeneze) jedince v okamžiku hodnocení, ve které se kloubí projevy růstu a vývoje spjaté se zvyšováním jeho věku s projevy souvisejícími s jeho strukturou.

Vývojové (věkové) stadium	Označení	Charakteristické znaky
1	Nový	výrazné znaky a projevy ujímání, bez potřebné péče významná pravděpodobnost úhynu; obvykle mladý jedinec, ale i právě přesazený dospělý exemplář
2	Ujatý	ujatý, doposud nestabilizovaný, absence péče již většinou neznamena bezprostřední ohrožení existence; obvykle mladý jedinec, ale i nedávno přesazený dospělý exemplář, (obzvláště) u mladých dřevin je odpovídající péče nezbytná pro získání požadovaných vlastností, především architektury
3	Stabilizovaný dospívající	mladý jedinec, obvykle s intenzivním růstem dotváření vlastností typických pro dospělé jedince
4	Dospělý	dospělý jedinec, překročeno období kulminace ročního přírůstu, plná schopnost generativní reprodukce, bez výrazných příznaků chátrání, plná funkčnost, vycházející z vlastností taxonu a způsobu pěstování
5	Starý až dožívající	starý až dožívající jedinec, alespoň některé rozměry se blíží maximu dosažitelnému v daných podmínkách, ustávající přírůst, zřetelné příznaky chátrání až dožívání

C2) Fyziologická vitalita

- Vitalita (životaschopnost) je schopnost organismů žít a obnovovat život v měnících se podmínkách prostředí. Tento aspekt vyjadřuje stupeň možného snížení či ohrožení životaschopnosti z důvodů fyziologických. Zahrnuje v sobě jak současný stav, tak vývojovou tendenci jedince.

- Stanovuje se nepřímo, interpretací příslušných projevů, respektive ukazatelů vitality, které vyjadřují současnou odchylku struktury nebo funkce exempláře od „normálních“, respektive optimálních poměrů.

Stupeň 1	stromy plně vitální
Stupeň 2	stromy s mírně sníženou vitalitou, projevy snížení vitality mohou být dočasné
Stupeň 3	stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 4	stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení
Stupeň 5	stromy bez projevů fyziologické vitality

C3) Zdravotní stav (biomechanická vitalita) - zlom

- Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům a poté k entitě jako celku. Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození).

Stupeň + název	Příklady možných symptomů	Popis statické stability stromu
1 výborný až dobrý	bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 50 mm), žádné symptomy infekce dřevními houbami případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje.	bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
2 zhoršený	možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, možné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje, možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, nerovnovážený přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje.	přítomné staticky významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání, rozsah defektů lze většinou řešit běžnými péstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních.
3 výrazně zhoršený	mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních, rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, odlomená část koruny, vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení silných větví	zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na pravděpodobnost selhání stromu, možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
4 silně narušený	rozsáhlé dutiny ve kmeni symptomy infekce či rozsáhlého narušení mechanicky významného kořenového talíře, vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, odlomená podstatná část koruny, stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození	zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu, stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundárně často negativně ovlivňují perspektivu jedince.
5 havarijní/ rozpadlý strom	celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo).	stromy, jejichž stavem je zřejmé a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu.

D) DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY

D1) Poznámka ke stavu stromu

- Doplnující upřesnění ke stavu stromu, upřesnění navrženého péstebního opatření, a další důležité skutečnosti.

D2) Majetkové vztahy – katastr nemovitostí

- Základní informace z katastru nemovitostí (číslo parcely, vlastník, katastrální území).

2) HODNOCENÍ PLOŠNÝCH POROSTŮ DŘEVIN (SKUPINY KEŘŮ, ŽIVÉ PLOTY, NÁLETY A NÁROSTY, POROSTY DŘEVIN)

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY

A1) Označení

- V mapě i tabulkách označeny písmenem „P“

A2) Pořadové číslo porostu

- Každý porost je ve výkresové i textové části označen jedinečným neopakovatelným číslem (identifikátorem). Ten je složen ze zkratky P (porost) a pořadového čísla porostu. Např. P11.

A3) Převažující druhová skladba

- Uveden je vždy hlavní (převažující) druh. Dále pak další převažující druhová skladba porostu.

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY

B1) Plocha porostu

- Výměra v m²

B2) Převažující průměrný průměr kmene

- Uveden převažující průměr (tloušťka) kmene ve výšce 1,3m daného porostu.

B3) Převažující průměrná výška porostu

- Uvedena převažující výška porostu

C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY

C1) Zdravotní stav porostu

1 – dobrý: převažující část porostu v dobrém stavu, minimum suchých či poškozených jedinců, minimum jedinců s potřebou pěstebního zásahu.

2 – zhoršený: častý výskyt suchých či poškozených jedinců, jedinců se suchými větvemi v blízkosti cest. Část jedinců vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení, probírku) s ohledem na provozní bezpečnost lokality.

3 – velmi zhoršený: velmi častý výskyt suchých či poškozených jedinců, jedinců se suchými větvemi v blízkosti cest. Významná část jedinců vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení, probírku) s ohledem na provozní bezpečnost lokality.

3) NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ PRO DŘEVINY – METODIKA, VYSVĚTLENÍ, UPOZORNĚNÍ

NÁVRH ZÁSAHU (PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ)

- Jedná se o návrh pěstebního zásahu vycházejícího z předcházejícího zhodnocení:
 - stanovištních podmínek dřevin
 - vitality dřevin
 - zdravotního stavu dřevin
 - další perspektivy
 - perspektivy plochy zeleně jako celku
- Přehled a popis navržených pěstebních opatření definuje přehled na následující straně.

PŘEHLED A POPIS NAVRŽENÝCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (PO)

Označení	Název PO	Specifikace PO	Popis PO
Kácení			
KS	Kácení směrové	Pokácení stromu směrové v celku	
KPB	Kácení postupné	Bez spouštění částí kmene a koruny	
KPS		Se spouštěním částí kmene a koruny	
Řezy			
RV	Řez výchovný		Navržené PO budou provedeny v souladu s: Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů (podrobný popis jednotlivých technologických skupin PO viz samotný standard) a v souladu s aktuálně uznávanými odbornými publikacemi a názory na řez stromů.
RZ	Řez zdravotní		
RB	Řez bezpečností		
RL	Lokální redukce	Lokální redukce z důvodu stabilizace	
RO	Redukce obvodová		
RS	Řez sesazovací	volen jako alternativa k oddálení kácení (projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny)	
Stabilizace vazbou			
VP	Vázání předepjaté	Pevná stabilizace nosných os bezpečnostní vazbou především v dolní části koruny a na kmeni a omezení rizika jejich zlomu či rozlomení.	Číslo uvedené za zkratkou za návrhem specifikuje předpokládaný počet lan. Finální počet lan se může při vlastním stabilizaci lišit. Finální množství, typ a situování použitých lan <u>upřesní arborista provádějící PO po výstupu do koruny</u> a související kontrole staticky nosných částí stromu a zohlednění všech relevantních skutečností zjištěných při výstupu do koruny stromu.
VD	Vázání nepředepjaté (dynamická vazba)	Dynamická stabilizace nosných os koruny bezpečnostní vazbou ze syntetických materiálů a omezení rizika jejich zlomu či rozlomení.	
Ostatní			
Stromolezecká kontrola stromu		Stromolezecká kontrola (popřípadě za využití plošiny) stavu kmene, koruny a staticky důležitých kosterních větví a rozvětvení. Specifikováno v poznámce. Jedná se o samostatnou kontrolu nad rámcem běžného provedení pěstebního opatření.	
tahové zkoušky, tomografické vyšetření		V případech kdy vizuální metodou hodnocení není možné exaktně posoudit stav stromu, je doporučeno a adekvátní přístrojové posouzení. Doporučení realizace tahové zkoušky (stanovení míry rizika biomechanického selhání kmene, nebo kořenového systému)zlom/vývrat), nebo tomografického vyšetření kmene. Výstupem vyšetření bude stanovení stavu stromu a návrh dalšího opatření/zásahu apod.	
revize vazby		stromolezecká revize stávajících vazeb (vhodnost instalace, trvanlivost, funkčnost) případně návrh reinstalace vazeb. Číslo uvedené za opatřením specifikuje počet vazeb.	
kontrola stavu v roce 2020		V případě, kdy v době hodnocení není možné adekvátně posoudit některé z hodnocených parametrů, popřípadě je nezbytné zohlednit časový odstup hodnocení či tendence vývoje v čase, je navržena další opakovaná kontrola v roce 2020 za účelem rozhodnutí o finálním pěstebním opatření či zásahu.	
probírka		V případě plošných prvků. Odstranění suchých a poškozených jedinců, jedinců ohrožujících provozní bezpečnost, popřípadě odstranění nebezpečných částí rostlin (suché větve apod.), pěstební probírka, redukce náletů, zmlazení či průklest keřů	

- **Navržené péstební opatření (PO) budou provedeny v souladu** (ve smyslu technickém a technologickém) dle se Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů (viz <http://standards.nature.cz/>) a také za respektování současně publikovaných odborných poznatků této problematiky.

- Veškerá pěstební opatření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru péče o dřeviny resp. arboristika, optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou.

UPOZORNĚNÍ:

- Hodnocení jednotlivých stromů probíhalo vizuální metodou tzv. ze země. Vzhledem k použití tohoto typu hodnocení byla hodnocena pouze odolnost stromů proti zlomu kmene či koruny, resp. mechanickému selhání nosných prvků nadzemní části stromu (v rámci hodnoceného atributu zdravotní stav celkem).
 - Kořenový systém a předpoklad jeho selhání nelze vizuální metodou hodnocení exaktně posoudit a zcela vyloučit.
 - Toto předkládané hodnocení tak stav kořenového systému jednotlivých stromů a riziko jeho selhání neposuzovalo.
 - Pokud však v kořenovém prostoru stromu nebo na stromu samotném byly nalezeny znaky a vizuálně zjistitelné symptomy jednoznačně odkazující na riziko poškození kořenového systému (např. trhliny v půdě, plodnice dřevokazných hub, sektoriální prosychání koruny apod.), bylo na toto riziko upozorněno (atribut „Poznámka ke stavu stromu“).
 - V současné době je jedinou exaktní metodou pro posouzení odolnosti kořenového systému stromu vůči vývratu či selhání báze kmene realizace tzv. tahové zkoušky.
 - Jednotlivé stromy byly hodnoceny metodou tzv. ze země (viz výše). Z tohoto důvodu může při vlastní realizaci navržených pěstebních opatření dojít k jejich úpravám či změně a to po NEZBYTNÉ kontrole nosných částí stromu (a dalších relevantních souvislostí) po výstupu do koruny stromu arboristou při/před vlastním ošetřením stromu. Zjištěný stav a souvislosti musí být při vlastním provedení PO zohledněny (změna intenzity ošetření, změna ošetření apod.).
- Hodnocení proběhlo v termínu červenec 2019. Výskyt jednoletých plodnic dřevokazných hub nebo jejich pozůstatků nebyl hodnocením zaznamenán (není-li uvedeno v hodnocení jednotlivých stromů jinak). Infekci některých dřevin těmito dřevokaznými houbami tak není možné vzhledem k termínu hodnocení vyloučit. V průběhu léta roku 2016 a 2019 bylo na území ČR několik déle trvajících období mimořádného sucha a tepla (tzv. tropické dny). Reakce na tento stres se nemusí u stromů projevit bezprostředně, ale i s delším časovým odstupem. Z tohoto důvodu doporučuji v průběhu následujícího vegetačního období (2020 popř. 2021) kontrolní prohlídku stromů zaměřenou na kontrolu symptomů snížení fyziologické vitality stromu, prosychání koruny a související. Tato kontrola je důležitá především u vzrostlých jasanů (souvislost se stresem a aktuální chorobou napadající jasan – chalara fraxinea), bříz a smrků, není-li uvedeno jinak.
- U části stromů, kde je další kontrola NUTNÁ pro další rozhodování o existenci stromů, je na tuto skutečnost upozorněno ve sloupci „Poznámka upřesnění“ (nejčastěji formou popisku „nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu“. U části stromů je tato kontrola přímo navržena ve sloupci pěstební opatření formou zkratky „kontrola 2020“.
- V rámci běžné péče o stromy by měl být stav jednotlivých stromů kontrolován minimálně 1x ročně (nejlépe však 1 x v období vegetace a 1 x v mimo vegetačním období).
 - Stav stromů by měl být také po každé mimořádné klimatické situaci (vichřice, silná sněhová pokrývka těžkého sněhu apod.).
 - Pro vyloučení rizika selhání kořenového systému stromů (vývrát, rozlomení/vylomení báze) realizovat adekvátní přístrojové hodnocení.

5. ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN – VÝSLEDKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

5.1. LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN (SITUAČNÍ ZÁKRES)

- Lokalizace jednotlivých stromů: **Výkres 01 – dendrologický průzkum (situační zákres)** tvoří přílohu tohoto posouzení.
 - Každý strom má přidělen unikátní číslo. Pod tímto číslem je poté veden ve výkresové (zákres) i textové (tabulkové) části.

5.2. NÁLEZ – FOTODOKUMENTACE



Stávající stav, převažující charakter výsadeb dřevin – liniový doprovod silnice.



Stávající stav, převažující charakter výsadeb dřevin – liniový doprovod silnice.



Dospělé stromy ve špatném zdravotním stavu vyžadující zásah – péstební opatření/ošetření/kácení.



Charakter doprovodných porostů dřevin, keřových skupin, náletů.

5.3. NÁLEZ – POPIS STAVU

- Jedná se o doprovodné plochy zeleně navazující na předmětnou silnici III/35724 mezi obcemi Borová a Oldříš.
- Převažují liniové výsadby tj. stromořadí a liniové výsadby podél silnice či navazujících struktur (vodní toky, lemy pozemků apod.). Menší podíl poté zabírají solitérní dřeviny nebo dřeviny ve skupinách. Z plošných porostů dominují skupiny okrasných keřů a živé ploty umístěné podél plotů soukromých objektů (rodinné domy, zahrady, chalupy...).
- Část z předmětných dřevin je situována uvnitř navazujících rodinných zahrad a soukromých pozemků a nebyla přístupna.
- Většina dřevin byla záměrně vysazena, u části dřevin se jednalo o dřeviny náletového či nárostového původu.
- Stromy jsou **různého stáří** (pocházející z různých etap výsadeb a obnov stromořadí), **různé kvality** (fyziologická vitalita, zdravotní stav), s různou mírou ohrožení tzv. provozní bezpečnosti lokality.
 - Převažují **domácí druhy dřevin**, konkrétně: **jasany** (74 ks), **olše** (66 ks), **břízy** (48 ks), dále jsou pak významněji zastoupeny domácí druhy javorů a lip. Okrasné nepůvodní dřeviny jsou zastoupeny zcela menšinově.
 - Z hlediska **stáří**, resp. vývojové stádia zcela **převažují dospělé stromy** (252 ks, tj cca 75 %), dospívající stromy (84 ks , cca 24 %), mladé stromy tvoří pouhé 4 ks (cca 1%). V prostoru zcela chybí nová generace mladých dřevin, která v budoucnu nahradí stárnoucí generaci stávající.
 - Z hlediska **zdravotního stavu** je cca 7 % stromů se silně narušeným až havarijním zdravotním stavem (vysoké riziko selhání), dále pak cca 44 % s výrazně zhoršeným zdravotním stavem – **nutné péstební opatření, ošetření a zásahy**.
 - V případě plošných porostů dřevin převažují okrasné výsadby domácích i nepůvodních druhů keřů podél plotů domů, většinou v dobrém stavu, udržované. V několika segmentech území jsou součástí porosty vyšších dřevin spíše „přírodního“ charakteru, které ve většině případů vyžadují péstební zásah (ošetření, probírky)

5.4. NÁLEZ – BILANCE NAVRŽENÝCH ZÁSAHŮ

- Bilanci navržených zásahů (pěstebních opatření) ukazuje následující přehled. V případě porostů byla ve 13 případech navržena probírka.

Souhrnná bilance	ks	%
stromy navržené k odstranění	53	16
stromy s navrženým pěstebním opatření	114	34
stromy bez zásahu	173	51
Celkem:	340	100

Navržené pěstební opatření (zásah, ošetření, doporučení)	ks	%
kácení postupné bez spouštění	16	7
kácení postupné se spouštěním	13	6
kácení směrové	24	11
obvodová redukce	2	1
řez bezpečnostní	27	12
řez zdravotní	71	33
stromolezecká kontrola	1	0,5
vazba dynamická (počet lan)	35	16
tahové zkoušky, tomografické vyšetření	2	1
kontrola stavu v roce 2020	19	9
stromolezecká kontrola	1	0,5
revize vazby	6	3
Celkem:	217	100

Metodická poznámka: celkový počet stromů s navrženým zásahem 114 ks, celkový počet navržených zásahů: 217 ks (na některých stromech ej navrženo více pěstebních zásahů současně, např. řez + instalace vazby).

- Stav jednotlivých dřevin, jejich podrobné hodnocení a konkrétní navržené pěstební opatření podrobně dokládá následující **tabulkový přehled**.

5.5. NÁLEZ – STAV JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN – TABULKOVÝ PŘEHLED

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
1	Acer platanoides	javor mléč	15	10	204				65			4	3	4	řez zdravotní	vazba dynamická 1		tlakové větvení, v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu - dle toho upřesní provádějící arborista navržené ošetření, dále nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu 1x ročně a monitoring stavu stromu	Borová u Poličky	30/2	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
2	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	14	254				81			4	3	3	řez zdravotní			odlehčit, odstranit stavební kameny vyspané kolem stromu (nyní nepřístupné detailní kontrole), následně další kontrola stavu stromu	Borová u Poličky	34	Obec Borová, č.p. 100, 56982 Borová	
3	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	13	193				61			4	3	3	řez bezpečnostní				Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
4	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	7	68				22			4	5	5	kácení směrové			uschlé	Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
5	Ulmus glabra	jilm horský	15	7	86				27			4	5	5	kácení směrové			uschlé	Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
6	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	21	8	108				34			4	3	2					Borová u Poličky	46/2	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
7	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	6	109				35			4	3	4	kácení směrové			hniloba kmene	Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
8	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	14	168				54			4	3	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	46/2	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
9	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	17	245				78			4	3	3	řez zdravotní			počátek hniloby báze, nutno silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny rozhodne arborista o případné obvodové redukci	Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
10	Pinus sylvestris	borovice lesní	9	6	83				26			3	3	3				poškozený kmen, roste z konstrukce, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, potencionální riziko selhání	Borová u Poličky	st. 17	Ridl Václav, č. p. 29, 56982 Borová	
11	Pinus parviflora	borovice drobnokvětá	5	3	69				22			3	2	1					Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
12	Acer platanoides	javor mléč	16	7	106				34			3	2	2					Borová u Poličky	45/1	Ridl Václav, č. p. 29, 56982 Borová	
13	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	9	146				46			4	3	3	řez bezpečnostní				Borová u Poličky	45/1	Ridl Václav, č. p. 29, 56982 Borová	
14	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	21	10	151				48			4	4	4	kácení směrové			usychá	Borová u Poličky	45/1	Ridl Václav, č. p. 29, 56982 Borová	
15	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	11	151				48			4	3	3	řez zdravotní			jednostranná koruna, silně odlehčit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo odstranit	Borová u Poličky	45/1	Ridl Václav, č. p. 29, 56982 Borová	
16	Tilia cordata	lípa malolistá	21	10	158				50			4	3	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	46/3	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
17	Acer pseudoplatanus	javor klen	19	9	136				43			4	4	4	kácení postupné bez spouštění			hniloba báze	Borová u Poličky	46/1	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
18	Picea abies	smrk ztepilý	16	6	131				42			4	3	2	kontrola 2020			menší hniloba báze, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, dle stavu v 2020 rozhodnout o dalším opatření	Borová u Poličky	48/1	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
19	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	5	61				19			3	2	2	řez zdravotní			včetně úpravy podjezdné výšky	Borová u Poličky	2038/3	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
20	Acer pseudoplatanus	javor klen	20	18	284				90			4	3	3	řez zdravotní	vazba dynamická 3			Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
21	Alnus glutinosa	olše lepkavá	16	9	112				36			4	3	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
22	Belula pendula	bříza bělokorá	18	8	110				35			4	3	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
23	Picea abies	smrk ztepilý	18	6	121				39			4	3	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
24	Picea abies	smrk ztepilý	16	5	91				29			4	3	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
25	Belula pendula	bříza bělokorá	12	4	47				15			3	3	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
26	Picea abies	smrk ztepilý	13	4	47				15			3	2	2					Borová u Poličky	45/3	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
27	Picea abies	smrk ztepilý	14	4	63				20			3	2	2					Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
28	Picea abies	smrk ztepilý	14	6	126				40			4	2	2					Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
29	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	4	79				25			3	2	3				z nárůstu, dlouhodobě neperspektivní	Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
30	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	5	63				20			3	2	3				z nárůstu, dlouhodobě neperspektivní	Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
31	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	5	85				27			3	2	2					Borová u Poličky	2038/3	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
32	Belula pendula	bříza bělokorá	8	4	39				12			3	2	2					Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
33	Belula pendula	bříza bělokorá	19	9	151				48			4	3	2					Borová u Poličky	51	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
34	Belula pendula	bříza bělokorá	18	10	134				43			4	3	3	kácení postupné se spouštěním			výrazný pokles vitality	Borová u Poličky	51	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	
35	Belula pendula	bříza bělokorá	20	7	149				47			4	3	2					Borová u Poličky	51	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
36	Malus sp.	jabloň	6	8	93				30			4	3	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	52/1	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
37	Prunus avium	třešeň ptačí	5	8	73				23			4	2	2					Borová u Poličky	56	Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
38	Belula pendula	bříza bělokorá	18	10	147				47			4	3	4	kácení postupné se spouštěním			hniloba	Borová u Poličky	68/2	Sauerová Barbora, č. p. 67, 56982 Borová	
39	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	8	173				55			4	3	2					Borová u Poličky	68/2	Sauerová Barbora, č. p. 67, 56982 Borová	
40	Thuja occidentalis	zerav západní	7	4	135				43			4	3	2					Borová u Poličky	2248/7	SJM Coufal Jan a Coufalová Lucie DiS., č. p. 49, 56982 Borová	
41	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	9	140				45			4	2	2					Borová u Poličky	320/2	Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd	
42	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	10	199				63			4	2	3	řez bezpečnostní			zavěšené suché větve	Borová u Poličky	320/2	Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd	
43	Alnus glutinosa	olše lepkavá	16	14	262				83			4	2	2					Borová u Poličky	320/2	Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd	
44	Quercus petraea	dub zimní	18	13	174				55			4	2	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	70/1	Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd	
45	Quercus petraea	dub zimní	20	17	230				73			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2			Borová u Poličky	70/1	Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd	
46	Belula pendula	bříza bělokorá	21	11	198				63			4	3	3	kácení postupné se spouštěním			defektní větvení, riziko rozlomení. Alternativou kácení je instalace vazby a pravidelná každoroční kontrola stromu a odstranění v horizontu cca do 5 let. Riziko selhání nelze tímto zcela vyloučit	Borová u Poličky	2249/1	Česká republika,	LESY ČR HK
47	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	12	213				68			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1			Borová u Poličky	2248/6	Česká republika,	LESY ČR HK
48	Alnus glutinosa	olše lepkavá	22	11	207				66			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit	Borová u Poličky	2248/6	Česká republika,	LESY ČR HK
49	Alnus glutinosa	olše lepkavá	21	10	196				62			4	2	2					Borová u Poličky	2248/6	Česká republika,	LESY ČR HK
50	Alnus glutinosa	olše lepkavá	20	10	180				57			4	2	2					Borová u Poličky	1736	Kubíčková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
51	Alnus glutinosa	olše lepkavá	20	10	196				62			4	2	2					Borová u Poličky	1736	Kubíčková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
52	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	11	180				57			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit tlakové větvení	Borová u Poličky	1736	Kubíčková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
53	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	9	182				58			4	2	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	1736	Kubíčková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
54	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	8	142				45			4	2	4	kácení postupné se spouštěním			hniloba báze	Borová u Poličky	1736	Kubičková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
55	Alnus glutinosa	olše lepkavá	10	12	187	164		249	60	52		4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1			Borová u Poličky	1736	Kubičková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
56	Alnus glutinosa	olše lepkavá	12	6	145				46			4	4	4	kácení směrové				Borová u Poličky	2041/1	Kubičková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
57	Belula pendula	bříza bělokorá	14	8	132				42			4	3	3				strom za plotem zahrady nepřístupný detailní kontrola. Na stromě defektní větvení, možné riziko rozlomení, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu a dle toho odstranění v krátko až střednědobém horizontu	Borová u Poličky	84	Kubičková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8	
58	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	11	255				81			4	3	3	řez zdravotní			silně odlehčit, dle stavu po výstupu do koruny případná instalace dynamické vazby - rozhodne arborista dle zjištěného stavu	Borová u Poličky	84; 2041/2	Kubičková Alena Maria, Křivenická 413/16, Čimice, 18100 Praha 8; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
59	Acer platanoides	javor mléč	8	6	140				45			4	3	4	kácení směrové			prasklý kmen	Borová u Poličky	83/3	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
60	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	11	168				54			4	3	3	řez zdravotní			strom za plotem zahrady nepřístupný detailní kontrola. Silně odlehčit	Borová u Poličky	96	Kadlec Marcel, Chlistov 34, 46822 Železný Brod; Kadlec Pavel, č. p. 37, 46344 Vlastibořice	
61	Chamaecyparis obtusa	cypřišek tupolistý	7	5	119				38			4	3	2				kmen nepřístupný přesnému měření a kontrole	Borová u Poličky	112/2	Čírová Hana Ing., Tábořská 2023, 25228 Černošice; Mikešová Ilona, Jažlovická 1331/10, Chodov, 14900 Praha 4	
62	Juniperus communis	jalovec obecný	6	2	75				24			4	2	2				kmen nepřístupný přesnému měření a kontrole	Borová u Poličky	1645/2	Dvořáková Zuzana Mgr., Haškova 463, Dolní Předměstí, 57201 Polička; Krejčí Pavel, Družstevní 1028, Horní Předměstí, 57201 Polička; Štrof Jaroslav Ing., č. p. 189, 56982 Borová	
63	Juniperus communis	jalovec obecný	6	2	75				24			4	2	2					Borová u Poličky	1645/11	Krejčí Věra, č. p. 102, 56982 Borová	
64	Belula pendula	bříza bělokorá	17	11	162				52			4	3	4	kácení postupné bez spouštění			defektní větvení	Borová u Poličky	108/1	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
65	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	14	220				70			4	3	3	řez zdravotní			kmen nepřístupný přesnému měření a kontrole	Borová u Poličky	119;56	Konývková Vlasta, č. p. 105, 56982 Borová, Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	
66	Thuja occidentalis	zerav západní	1	2	63				20			4	2	2				keřovitý růst	Borová u Poličky	1480/2	SJM Kaša Jan a Kašová Miluše, V. Hálka 845, Horní Předměstí, 57201 Polička	
67	Thuja occidentalis	zerav západní	6	4	204	185		275	65	59		4	3	2				dvojkmen, kmen nepřístupný detailnímu měření a kontrole, nutné stav kontrolovat (riziko rozlomení)	Borová u Poličky	1480/2	SJM Kaša Jan a Kašová Miluše, V. Hálka 845, Horní Předměstí, 57201 Polička	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
68	Picea pungens	smrk pichlavý	15	6	165				53			4	3	3	kácení postupné se spouštěním			hniloba báze	Borová u Poličky	1480/2	SJM Kaša Jan a Kašová Miluše, V. Hálka 845, Horní Předměstí, 57201 Polička	
69	Taxus baccata	tis červený	6	5	60	50	42	76	19	16	13	4	2	1				keřovitý růst	Borová u Poličky	1480/2	SJM Kaša Jan a Kašová Miluše, V. Hálka 845, Horní Předměstí, 57201 Polička	
70	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	10	169				54			4	3	3	řez zdravotní				Borová u Poličky	1480/1	Hegr Miloslav, č. p. 140, 56982 Borová	
71	Tilia cordata	lípa malolistá	10	7	104				33			4	2	2					Borová u Poličky	2197	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
72	Malus domestica	jablono domácí	6	6	65				21			4	3	3				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	144/2	Andrlíková Alena, č. p. 301, 56982 Borová; Herda Tomáš Bc., Urbánkova 3349/6, Modřany, 14300 Praha 4	
73	Pinus nigra	borovice černá	7	5	85				27			4	2	2				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	2245/44	Česká republika,	LESY ČR HK
74	Pinus nigra	borovice černá	6	6	80				25			4	2	2				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
75	Pinus nigra	borovice černá	5	3	32				10			3	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
76	Picea pungens	smrk pichlavý	5	3	55				18			3	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
77	Pinus nigra	borovice černá	4	3	30				10			3	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
78	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	buk lesní červenolistý	5	3	35				11			3	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
79	Pinus nigra	borovice černá	7	6	85				27			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
80	Pinus nigra	borovice černá	7	5	75				24			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	2245/44	Česká republika,	LESY ČR HK
81	Pinus nigra	borovice černá	7	6	105				33			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
82	Betula pendula 'Youngii'	bříza bělokorá	4	5	40				13			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/2	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
83	Pinus nigra 'Pyramidalis'	borovice černá	6	2	50				16			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/2	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
84	Betula pendula 'Youngii'	bříza bělokorá	5	5	46				15			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/2	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
85	Pinus sp.	borovice	5	2	70				22			4	2	1				strom v zahradě, nepřístupný detailní kontrole, obvody stanoveny odhadem	Borová u Poličky	238/2	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
86	Belula pendula	bříza bělokorá	14	9	144				46			4	3	2					Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
87	Belula pendula	bříza bělokorá	14	7	107				34			4	3	3	kontrola 2020			nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, pokles vitality, nutná kontrola v roce 2020 dle toho strom odstranit	Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
88	Belula pendula	bříza bělokorá	15	7	114				36			4	3	3	kontrola 2020			tlakové větvení, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, nutná kontrola v roce 2020 dle toho strom odstranit	Borová u Poličky	2161/43	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
89	Belula pendula	bříza bělokorá	14	5	90				29			4	3	2					Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
90	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	8	115				37			4	3	3	řez bezpečnostní				Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
91	Belula pendula	bříza bělokorá	15	6	93				30			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			hniloba kmene	Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
92	Belula pendula	bříza bělokorá	14	9	140				45			4	3	3	řez bezpečnostní	kontrola 2020		nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, defektní větvení, dle stavu v roce 2020/2021 rozhodnout o kácení	Borová u Poličky	2259/6	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	
93	Pinus sylvestris	borovice lesní	8	7	139				44			4	3	2					Borová u Poličky	2161/43	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
94	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	8	206				66			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
95	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	8	195				62			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	990/35	Bořil Václav, Arnošta z Pardubic 2607, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
96	Tilia cordata	lípa malolistá	17	10	230				73			4	3	4	kácení postupné se spouštěním				Oldřiš u Poličky	990/35	Bořil Václav, Arnošta z Pardubic 2607, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
97	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				prasklá	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
98	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
99	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
100	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
101	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
102	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
103	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
104	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
105	Alnus glutinosa	olše lepkavá	12	7	127				40			4	2	2					Oldřiš u Poličky	990/35	Bořil Václav, Arnošta z Pardubic 2607, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
106	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	8	137				44			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
107	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	9	176				56			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4; 990/35	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Bořil Václav, Arnošta z Pardubic 2607, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	SUS PCE
108	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	9	164				52			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
109	Acer platanoides	javor mléč	14	10	186				59			4	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
110	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	9	168				54			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
111	Salix sp.	vrba	2	1	38				12			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
112	Salix sp.	vrba	2	1	66				21			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
113	Salix sp.	vrba	2	1	63				20			3	2	3				řezáno na hlavu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
114	Alnus glutinosa	olše lepkavá	9	5	79				25			3	2	2					Oldřiš u Poličky	990/35	Bořil Václav, Arnošta z Pardubic 2607, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
115	Belula pendula	bříza bělokorá	22	18	194				62			4	3	3	kontrola 2020			nutná kontrola v roce 2020 dle toho strom odstranit	Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
116	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	9	142				45			4	3	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
117	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	9	163				52			4	2	3					Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
118	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	9	140				45			4	2	2					Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
119	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	9	125				40			4	2	2					Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
120	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	9	179				57			4	2	2					Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
121	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	9	149				47			4	3	3	kontrola 2020			nutná kontrola v roce 2020 dle toho strom odstranit	Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
122	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	10	180				57			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit	Oldřiš u Poličky	990/32	Exner Jana, Švermova 386, Dolní Předměstí, 57201 Polička	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
123	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	10	192				61			4	2	3					Oldřiš u Poličky	990/13	Dvořák Matěj, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Lucie, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Michaela, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Pražan Josef, Tylova 115, Polička-Město, 57201 Polička; Pražan Karel, Příčná 1405, 53501 Přelouč	
124	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	10	206				66			4	2	3					Oldřiš u Poličky	990/13	Dvořák Matěj, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Lucie, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Michaela, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Pražan Josef, Tylova 115, Polička-Město, 57201 Polička; Pražan Karel, Příčná 1405, 53501 Přelouč	
125	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	10	153				49			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit	Oldřiš u Poličky	990/13	Dvořák Matěj, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Lucie, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Dvořáková Michaela, č. p. 89, 56982 Pustá Kamenice; Pražan Josef, Tylova 115, Polička-Město, 57201 Polička; Pražan Karel, Příčná 1405, 53501 Přelouč	
126	Belula pendula	bříza bělokorá	9	5	59				19			3	4	4	kácení směrové				Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
127	Tilia cordata	lípa malolistá	14	8	138				44			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
128	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	129				41			4	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
129	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	135				43			4	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	2520/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
130	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	123				39			4	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	1008/2	SJM Vrátný Jaroslav a Vrátná Marie, Komenského 232, Polička-Město, 57201 Polička	
131	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	125				40			4	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	1008/2	SJM Vrátný Jaroslav a Vrátná Marie, Komenského 232, Polička-Město, 57201 Polička	
132	Ulmus glabra	jilm horský	17	10	156				50			4	3	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	1004	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
133	Ulmus glabra	jilm horský	9	4	52				17			3	3	3					Oldřiš u Poličky	1004	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
134	Belula pendula	bříza bělokorá	23	13	198				63			4	3	2	kontrola 2020			nutná kontrola v roce 2020 dle toho strom odstranit	Oldřiš u Poličky	1004	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
135	Alnus glutinosa	olše lepkavá	16	9	232				74			4	4	4	kácení směrové			usychá	Oldřiš u Poličky	1004	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
136	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	8	157				50			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
137	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	143				46			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
138	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	182				58			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
139	Belula pendula	bříza bělokorá	14	9	71				23			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
140	Belula pendula	bříza bělokorá	14	8	78				25			3	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	1008/2	SJM Vrátný Jaroslav a Vrátná Marie, Komenského 232, Polička-Město, 57201 Polička	
141	Belula pendula	bříza bělokorá	14	8	64				20			3	2	2				oploceno, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	1008/2	SJM Vrátný Jaroslav a Vrátná Marie, Komenského 232, Polička-Město, 57201 Polička	
142	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	12	228				73			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	1004	Elčkerová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
143	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	11	185				59			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
144	Belula pendula	bříza bělokorá	8	3	38				12			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
145	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	192				61			4	2	3					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
146	Belula pendula	bříza bělokorá	6	3	52				17			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
147	Belula pendula	bříza bělokorá	14	5	76				24			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
148	Belula pendula	bříza bělokorá	14	6	67				21			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
149	Belula pendula	bříza bělokorá	14	4	53				17			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
150	Belula pendula	bříza bělokorá	12	4	60				19			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
151	Belula pendula	bříza bělokorá	11	4	60				19			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
152	Populus tremula	tolol osika	16	11	105				33			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
153	Populus tremula	tolol osika	16	12	155				49			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
154	Belula pendula	bříza bělokorá	10	5	52				17			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
155	Belula pendula	bříza bělokorá	15	9	143				46			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
156	Belula pendula	bříza bělokorá	15	11	140				45			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
157	Belula pendula	bříza bělokorá	14	9	117				37			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
158	Belula pendula	bříza bělokorá	14	11	174				55			4	2	3	kácení postupné bez spouštění			defektní větvení, trhlina kmene	Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
159	Belula pendula	bříza bělokorá	10	5	65				21			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
160	Populus tremula	tolol osika	13	9	127				40			4	2	2				defektní větvení, v budoucnu nutno odlehčit nebo strom odstranit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	1002/1	Brůžek Stanislav, č. p. 74, 56982 Oldřiš; Brůžková Marie, č. p. 74, 56982 Oldřiš	
161	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	9	204				65			4	3	2	kontrola 2020			nutná kontrola vitality a stavu v roce 2020 dle toho strom odstranit	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
162	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	20	267				85			4	4	4	kácení směrové			usychá	Oldřiš u Poličky	1012	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
163	Alnus glutinosa	olše lepkavá	20	14	96				31			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit tlakové větvení	Oldřiš u Poličky	1012	Elčknarová Helena, Smetanova 409, 56992 Bystré	
164	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	126				40			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2620/1	Česká republika,	LESY ČR HK
165	Alnus glutinosa	olše lepkavá	13	7	135				43			4	2	3	kontrola 2020			hniloba báze, nutná kontrola stavu v roce 2020 - dle toho strom odstranit v horizontu cca do 5ti let	Oldřiš u Poličky	1169/3	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
166	Alnus glutinosa	olše lepkavá	12	6	100				32			4	2	3	kontrola 2020			hniloba báze, nutná kontrola stavu v roce 2020 - dle toho strom odstranit v horizontu cca do 5ti let	Oldřiš u Poličky	1169/3	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
167	Acer pseudoplatanus	javor klen	13	5	80				25			3	4	4	kácení směrové				Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
168	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	7	82				26			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
169	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	5	75				24			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1169/3	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
170	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	8	99				32			4	2	2					Oldřiš u Poličky	1169/3; 2520/4	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
171	Alnus glutinosa	olše lepkavá	8	3	67				21			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
172	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	23	11	148				47			4	3	3					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
173	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	11	138				44			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			zlomy	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
174	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	9	87				28			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
175	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	5	62				20			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
176	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	7	72				23			3	3	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
177	Belula pendula	bříza bělokorá	25	14	186				59			4	3	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
178	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	9	104				33			4	3	3	řez bezpečnostní	kontrola 2020		nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, dle stavu v roce 2020 rozhodnout o kácení	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
179	Belula pendula	bříza bělokorá	26	10	178				57			4	3	3	řez bezpečnostní	kontrola 2020		nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, dle stavu v roce 2020 rozhodnout o kácení	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
180	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	7	120				38			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
181	Acer pseudoplatanus	javor klen	14	12	154				49			4	3	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
182	Alnus glutinosa	olše lepkavá	24	11	191				61			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit, v rámci ošetření stromolezecká kontrola dutin a nosných částí stromů, dle zjištěného rozsahu poškození rozhodne arborista o dalším zásahu	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
183	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	15	158				50			4	3	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
184	Alnus glutinosa	olše lepkavá	24	12	196				62			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
185	Alnus glutinosa	olše lepkavá	25	13	207				66			4	4	3	kácení postupné bez spouštění			usychá	Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
186	Belula pendula	bříza bělokorá	25	14	194				62			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
187	Belula pendula	bříza bělokorá	25	14	211				67			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			nádory na kmeni	Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
188	Belula pendula	bříza bělokorá	22	14	200				64			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			zlom koruny + nádory	Oldřiš u Poličky	2520/3	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
189	Belula pendula	bříza bělokorá	25	14	174				55			4	4	3	kácení postupné bez spouštění			počátek usychání	Oldřiš u Poličky	2520/4	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
190	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	8	112				36			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1023/1	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
191	Quercus robur	dub letní	21	20	271				86			4	3	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1018	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
192	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	9	75				24			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1023/5	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
193	Belula pendula	bříza bělokorá	20	9	103				33			4	3	3	kácení směrové			jednostranná koruna, pokles vitality	Oldřiš u Poličky	1018	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
194	Alnus glutinosa	olše lepkavá	14	7	93				30			3	2	2				nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	1018	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
195	Salix caprea	vrba jíva	10	8	116				37			4	4	3	kácení směrové				Oldřiš u Poličky	1018	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš	
196	Picea pungens	smrk pichlavý	15	7	148				47			4	3	3	kontrola 2020			roste v bezprostřední blízkosti domu ve zpevněné ploše. Vizuální metodou hodnocení nelze vyloučit riziko poškození kořenů a rizika s následné selhání stromu. Pro vyloučení rizika selhání stromů realizovat tahovou zkoušku.	Oldřiš u Poličky	1023/3	Grubhoffer Libor prof. RNDr., CSc., tř. 28. října 1307/26, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice	
197	Picea pungens	smrk pichlavý	10	5	87				28			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2519/4	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
198	Tilia cordata	lípa malolistá	13	9	150				48			4	2	3	řez zdravotní			roste za plotem, nepřístupný detailní kontrole, silně odlehčit	Oldřiš u Poličky	2637	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
199	Tilia cordata	lípa malolistá	11	9	153				49			4	2	3	řez zdravotní			roste za plotem, nepřístupný detailní kontrole, silně odlehčit	Oldřiš u Poličky	808/1	Musil Marek, č. p. 66, 56982 Oldřiš	
200	Tilia cordata	lípa malolistá	9	6	98				31			3	2	2					Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
201	Tilia cordata	lípa malolistá	13	8	138				44			3	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
202	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	11	134				43			3	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
203	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	21	9	242				77			4	3	4	řez zdravotní	vazba dynamická 1		nebo pouze silně odlehčit, rozhodne arborista po výstupu do koruny	Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
204	Tilia xeuclora	lípa zelená	20	16	233				74			4	2	3	řez zdravotní	stromolezecká kontrola		nutná stromolezecká kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
205	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	10	148				47			4	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
206	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	18	206				66			4	2	3	řez bezpečnostní			dle stavu po výstupu do koruny rozhodne arborista o ošetření formou řezu zdravotního	Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
207	Tilia sp.	lípa	18	15	186				59			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit, v rámci ošetření stromolezecká kontrola hnilob v koruně, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření	Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
208	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	14	181				58			4	3	3	řez zdravotní			odlehčit, v rámci ošetření stromolezecká kontrola, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o instalaci dynamické vazby	Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
209	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	8	120				38			4	3	3	kácení postupné bez spouštění				Oldřiš u Poličky	1033/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
210	Belula pendula	bříza bělokorá	17	7	133				42			4	3	3	kontrola 2020			vysoko umístěné těžiště, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo odstranění stromu	Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
211	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	6	114				36			4	3	3	kontrola 2020			vysoko umístěné těžiště, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo odstranění stromu	Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
212	Picea abies	smrk ztepilý	15	6	165				53			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			zlom terminálu	Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
213	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	23	14	263				84			4	3	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1		silně odlehčit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
214	Acer pseudoplatanus	javor klen	8	5	45	52		70	14	17		3	2	2					Oldřiš u Poličky	2489/14	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
215	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	9	110				35			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2489/14	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
216	Belula pendula	bříza bělokorá	16	7	148				47			4	2	2	kontrola 2020			defektní větvení, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo odstranění stromu v horizontu cca do 5 let - riziko rozlomení	Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
217	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	16	245				78			4	3	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2		silně odlehčit	Oldřiš u Poličky	1033/3	Nývtová Věra, č. p. 209, 57201 Oldřiš	
218	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	11	132				42			4	3	2	řez zdravotní			odlehčit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo odstranění do cca 3-5 let	Oldřiš u Poličky	1033/3	Nývtová Věra, č. p. 209, 57201 Oldřiš	
219	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	12	160				51			4	3	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1039	SJM Kvapil Jaroslav a Kvapilová Jarmila, č. p. 208, 56982 Oldřiš	
220	Ulmus glabra 'Pendula'	jilm horský	5	4	45				14			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
221	Ulmus glabra 'Pendula'	jilm horský	5	4	78				25			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
222	Ulmus glabra 'Pendula'	jilm horský	5	4	60				19			3	2	2					Oldřiš u Poličky	742/1	SJM Navrátil Ladislav a Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
223	Belula pendula	bříza bělokorá	22	9	170				54			4	2	3	kontrola 2020			roste ve svahu ze zídky, vizuální metodou nelze vyloučit riziko selhání kořenů a vývratu, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu nebo strom odstranit (potencionálně nebezpečný strom - v krátko až střednědobém horizontu strom odstranit). Pro vyloučení rizika selhání stromu realizace tahové zkoušky.	Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
224	Abies grandis	jedle obrovská	22	8	142				45			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	st. 86	SJM Navrátil Ladislav a Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
225	Abies grandis	jedle obrovská	22	8	138				44			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	st. 86	SJM Navrátil Ladislav a Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
226	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	9	172				55			4	4	4	kácení postupné se spouštěním			usychá	Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
227	Belula pendula	bříza bělokorá	13	9	64	59	58	86	20	19	18	3	2	3	kontrola 2020			v budoucnu rizikový strom, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu a v horizontu cca 5-8 let odstranit (v případě zhoršení stavu již dříve)	Oldřiš u Poličky	740	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
228	Acer pseudoplatanus	javor klen	13	8	82	81		115	26	26		4	2	3				dvojkmene, dlouhodobě neperspektivní	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
229	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	6	66				21			4	3	2					Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
230	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	6	59				19			4	3	2					Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
231	Tilia cordata	lípa malolistá	12	6	80				25			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2478; 1050	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Nicols Avery, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6; Vyšínský Přemysl, č. p. 272, 25210 Klínek	SUS PCE
232	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	16	11	90				29			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
233	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	9	105				33			4	2	2				defektní větvení, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
234	Tilia sp.	lípa	15	8	125				40			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
235	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	4	52				17			3	3	2					Oldřiš u Poličky	2478; 737	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	SUS PCE
236	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	6	71				23			3	3	2					Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
237	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	4	60				19			3	2	2					Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
238	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	3	55				18			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2478; 737	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	SUS PCE
239	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	3	57				18			3	2	2					Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
240	Tilia cordata	lípa malolistá	17	9	160				51			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit, v rámci ošetření stromolezecká kontrola tlakového větvení, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření (lokální redukce, případně instalace vazby)	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
241	Tilia cordata	lípa malolistá	9	4	62				20			3	2	4	kácení směrové			z výmladků, hniloby	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
242	Tilia cordata	lípa malolistá	9	4	63				20			3	2	3	kácení směrové			z výmladků, hniloby	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
243	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	4	60				19			3	2	2					Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
244	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	9	94				30			4	3	3	kácení směrové			počátek hniloby, roste ze svahu	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
245	Acer pseudoplatanus	javor klen	22	15	192				61			4	3	4	kácení postupné se spouštěním			hniloba kmene	Oldřiš u Poličky	1051/2	Nicols Avery, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6; Vyšínský Přemysl, č. p. 272, 25210 Klíneček	
246	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	6	46	58		74	15	18		3	3	4	kácení směrové			z výmladků, hniloby	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
247	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	6	102	69		122	32	22		3	4	3	kácení směrové			z výmladků, hniloby	Oldřiš u Poličky	737	Navrátil Ladislav, č. p. 163, 56982 Oldřiš; Navrátilová Hana, č. p. 163, 56982 Oldřiš	
248	Picea abies	smrk ztepilý	26	9	207				66			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			hniloba kmene v cca 8 m	Oldřiš u Poličky	669	Kukla Miroslav, č. p. 58, 56982 Oldřiš	
249	Picea abies	smrk ztepilý	27	9	137				44			4	3	2	kontrola 2020			nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, dle stavu vitality v roce 2020 rozhodnout o kácení	Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplštil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
250	Picea abies	smrk ztepilý	23	9	134				43			4	4	3	kácení postupné bez spouštění			suchý	Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplštil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
251	Picea abies	smrk ztepilý	22	8	105				33			4	4	2	kácení postupné bez spouštění			usychá	Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplštil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
252	Tilia sp.	lípa	22	16	170				54			4	2	3	řez zdravotní			v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrol nosných částí stromu	Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplítil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
253	Acer pseudoplatanus	javor klen	22	13	138				44			4	3	4	kácení postupně bez spouštění				Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
254	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	23	7	128				41			4	2	3	řez zdravotní			zlomy, nutno silně odlehčit, jinak strom odstranit	Oldřiš u Poličky	2478; 1052/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Oplítil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	SUS PCE
255	Acer pseudoplatanus	javor klen	17	11	123				39			4	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplítil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
256	Picea abies	smrk ztepilý	11	4	75				24			3	2	2					Oldřiš u Poličky	669	Kukla Miroslav, č. p. 58, 56982 Oldřiš	
257	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	167				53			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2478	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
258	Acer pseudoplatanus	javor klen	16	9	135				43			4	2	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	1052/1	Oplítil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
259	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	9	138				44			4	2	2				roste v oplocené zahradě, nepřístupno detailní kontrola	Oldřiš u Poličky	1053	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
260	Tilia sp.	lípa	16	8	224				71			4	2	3	řez zdravotní			v cca 8 velké množství výmladků - vizuální metodou ze země není možno rozpoznat případný defekt či hnilobu. V rámci navrženého ošetření bude provedena kontrola nosných částí - v případě zjištěného defektu rozhodne arborista o dalším způsobu ošetření či zásahu	Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
261	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	7	94				30			3	2	2					Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
262	Tilia sp.	lípa	14	10	174				55			4	2	3	řez zdravotní			odlehčit	Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
263	Belula pendula	bříza bělokorá	14	7	93				30			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2477/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
264	Tilia sp.	lípa	15	9	176				56			4	2	2	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
265	Belula pendula	bříza bělokorá	17	8	121				39			4	2	2					Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
266	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	7	92				29			4	2	2				dlouhodobě neperspektivní, nutné pravidelně kontrolovat	Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
267	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	7	88				28			4	3	2				dlouhodobě neperspektivní, nutné pravidelně kontrolovat	Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
268	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	9	133				42			4	3	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	
269	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	7	4	47				15			3	2	1					Oldřiš u Poličky	667/6	Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
270	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	11	8	99				32			4	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
271	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	11	7	77				25			3	2	3	kácení směrové			hniloby, plodnice	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
272	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	8	85				27			3	4	3	kácení směrové			usychá	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
273	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	8	82				26			3	4	2	kácení směrové			usychá	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
274	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	13	163				52			4	3	3	řez zdravotní			v rámci ošetření stromolezecká kontrola , dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření (lokální redukce)	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
275	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	8	83				26			3	2	3	kácení směrové			hniloba báze	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
276	Prunus avium	třešeň ptačí	13	9	134				43			4	2	4	kácení směrové			hniloby	Oldřiš u Poličky	1068/2	SJM Nunváf Blahomír a Nunváfová Jaroslava, č. p. 219, 56982 Oldřiš	
277	Alnus glutinosa	olše lepkavá	18	8	222				71			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1			Oldřiš u Poličky	2477/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
278	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	10	183				58			4	3	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1		v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření (obvodová redukce, případně kácení)	Oldřiš u Poličky	1063/3	Skaláková Monika, č. p. 175, 57201 Oldřiš	
279	Picea pungens	smrk pichlavý	12	4	92				29			4	2	3				roste v oplocené zahradě, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	56/4	Navrátil Martin, č. p. 173, 56982 Oldřiš	
280	Picea omorika	smrk Pančičův	11	5	76				24			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2617/3	SJM Kratochvíl Ladislav a Kratochvílová Hana, č. p. 233, 56982 Oldřiš	
281	Picea omorika	smrk Pančičův	11	5	97				31			4	2	2				mírný náklon, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Oldřiš u Poličky	2617/3	SJM Kratochvíl Ladislav a Kratochvílová Hana, č. p. 233, 56982 Oldřiš	
282	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	8	188				60			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	52	SJM Talacko Milan a Talacková Milena, Dukelská 372, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
283	Malus domestica	jabloň domácí	5	4	65				21			4	2	2				roste v oplocené zahradě, nepřístupno detailní kontrole	Oldřiš u Poličky	541/1	Dospělá Ilona, č. p. 51, 56982 Oldřiš; Dospělá Jaromíra Mgr., č. p. 51, 56982 Oldřiš; Vávrová Ilona Mgr., Nuziřov 60, 66603 Malhostovice	
284	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	164				52			4	2	3					Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
285	Alnus glutinosa	olše lepkavá	16	9	205				65			4	2	3	kácení postupné se spouštěním			hniloba báze	Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
286	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	19	10	142				45			4	3	3	řez zdravotní			odlehčit	Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
287	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	10	180				57			4	3	3	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
288	Alnus glutinosa	olše lepkavá	17	9	135				43			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
289	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	11	186				59			4	3	3	řez zdravotní			odlehčit	Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
290	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	4	41				13			3	2	1					Oldřiš u Poličky	2617/1	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
291	Prunus domestica	slivoň švestka	5	5	54				17			3	2	2					Oldřiš u Poličky	st. 59	SJM Oplištil Luděk a Oplištilová Marie, č. p. 50, 56982 Oldřiš	
292	Picea pungens	smrk pichlavý	5	4	56				18			3	2	2					Oldřiš u Poličky	st. 58	Oplištil Luděk, č. p. 50, 56982 Oldřiš; Oplištilová Ivana, č. p. 50, 56982 Oldřiš	
293	Salix sp.	vrba	4	6	96	10		98	31	3,2		4	2	3					Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
294	Tilia cordata	lípa malolistá	22	12	270				86			4	3	3	obvodová redukce	řez zdravotní	vazba dynamická 3	defektní větvení, vletové otvory - strom nutno stabilizovat (v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření)	Oldřiš u Poličky	45/4	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
295	Tilia cordata	lípa malolistá	21	10	258				82			4	3	4	kácení postupné se spouštěním			čerstvě vyložená tlaková vidlice, strom rozsáhle poškozen	Oldřiš u Poličky	45/4	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
296	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	buk lesní červenolistý	10	10	96	89		132	31	28		4	2	2				nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, v budoucnu odlehčit defektní větvení	Oldřiš u Poličky	416/3	SJM Hejduk Vlastimil a Hejduková Lenka, č. p. 189, 57201 Oldřiš	
297	Alnus glutinosa	olše lepkavá	19	10	185				59			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
298	Aesculus sp.	jírovec	9	9	135				43			4	2	3	řez zdravotní			nutno odlehčit náklon a prosvětlit	Oldřiš u Poličky	349	Lara Zita Mgr., Na rovinách 55, Sázava, 25206 Davle; Stodola Libor Ing., Na vinicích 314, 25206 Davle	
299	Prunus domestica	slivoň švestka	6	5	80				25			4	3	4	kácení směrové			prasklý kmen	Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
300	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	12	214				68			4	3	3	řez zdravotní			v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření (obvodová redukce nebo 2x dynamická vazba)	Oldřiš u Poličky	27/3	SJM Teplý Vladimír Ing. Bc. a Teplá Renáta Ing., Riegrova 2, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
301	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	13	9	85				27			4	2	2					Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
302	Ulmus glabra	jilm horský	7	2	37				12			3	2	2					Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
303	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	14	238				76			4	2	3	řez zdravotní				Oldřiš u Poličky	19/11	Česká republika,	LESY ČR HK
304	Alnus glutinosa	olše lepkavá	15	10	239				76			4	2	2	řez bezpečnostní				Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
305	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	14	202				64			4	2	3	obvodová redukce	řez zdravotní		silně odlehčit a redukovat (v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření - sesazení koruny?)	Oldřiš u Poličky	18	Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
306	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	17	13	201				64			4	3	4	kácení postupné se spouštěním			hniloba kmene	Oldřiš u Poličky	17/5	SJM Vávra Josef Mgr. a Vávrová Marie, č. p. 129, 56982 Oldřiš	
307	Tilia cordata	lípa malolistá	18	14	265				84			4	3	3	kácení postupné bez spouštění			trhlina kmene, riziko poškození kořenového systému	Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
308	Tilia xeuclora	lípa zelená	9	6	53				17	14	12	3	2	2					Oldřiš u Poličky	15/6	Portl Zdeněk, č. p. 26, 56982 Oldřiš	
309	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	14	9	160				51			4	3	4	kácení směrové			prosychá, poškozené kořeny zemními pracemi	Oldřiš u Poličky	2477/1; 90/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Portl Zdeněk, č. p. 26, 56982 Oldřiš	SUS PCE
310	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	6	6	79				25			4	2	3				uříznutý vrchol, strom neperspektivní, v průběhu cca 5 let odstranit	Oldřiš u Poličky	93/3	Dubský Vlastimil, Palackého třída 579, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
311	Tilia cordata	lípa malolistá	15	9	128	152		198	41	48		4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2			Oldřiš u Poličky	8	Kulhavá Helena, č. p. 117, 53943 Krouna	
312	Acer platanoides	javor mléč	16	14	163				52			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1		odlehčit tlakové větvení	Oldřiš u Poličky	8	Kulhavá Helena, č. p. 117, 53943 Krouna	
313	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	buk lesní červenolistý	5	5	74				24			3	2	1					Borová u Poličky	22/1	Grubhoffer Milán, č. p. 5, 56982 Borová	
314	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	buk lesní červenolistý	5	5	70				22			3	2	1					Borová u Poličky	22/1	Grubhoffer Milán, č. p. 5, 56982 Borová	
315	Acer platanoides	javor mléč	4	2	27				9			2	2	1					Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
316	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	2	57				18			3	2	2					Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
317	Acer pseudoplatanus	javor klen	5	3	64				20			3	2	2					Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - česky	Výška stromu (m)	Šířka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
318	Acer pseudoplatanus	javor klen	6	3	88				28			4	2	3					Borová u Poličky	2037/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
319	Ulmus glabra	jilm horský	7	5	93				30			4	3	2					Borová u Poličky	2238/2; 14	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová; Červená Marie, č. p. 1, 56982 Borová	
320	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	19	12	202				64			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2		kmen namáhán krutem, silně odlehčit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, (v rámci ošetření nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu, dle zjištěného stavu rozhodne arborista o dalším ošetření)	Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
321	Acer pseudoplatanus	javor klen	23	16	245				78			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1	tahové zkoušky	v rámci RZ silně odlehčit, případně provést ještě lokální redukci z důvodu stabilizace. Stávající vazba nízko instalovaná - revize + nová. Na bázi stromu rána po vyhnílé starší větvy odstraněné v minulosti. Vizuální metodou nelze posoudit rozsah případné hniloby báze, případně kořenů. Vzhledem k velikosti, významu a situování stromu doporučujeme realizaci tomografického vyšetření, nebo realizaci tahové zkoušky (zlom/vývrát).	Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
322	Acer pseudoplatanus	javor klen	22	16	224				71			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 1		odlehčit	Borová u Poličky	1/5	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
323	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	22	16	277				88			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 6	tomografick é vyšetření	stávající vazba nízko instalovaná - revize/odstranění + instalace nových. Strom nutno odlehčit, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu. . Vizuální metodou nelze posoudit rozsah hniloby/stavu kmene. Vzhledem k velikosti, významu a situování stromu doporučujeme realizaci tomografického vyšetření, nebo realizaci tahové zkoušky (zlom/vývrát).	Borová u Poličky	1/5	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
324	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25	18	220				70			4	3	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2			Borová u Poličky	25/1	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
325	Acer platanoides	javor mléč	24	20	240				76			4	2	3	stromolezecká kontrola	řez zdravotní	vazba dynamická 1	starší trhlina báze, v horní třetině stromu poškození - ze země nelze posoudit rozsah. Navržena stromolezecká kontrola stavu stromu a předmětného defektu - dle zjištěného stavu navrhne arborista další ošetření (Lokální redukce?, případně další).	Borová u Poličky	25/1	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	
326	Alnus glutinosa	olše lepavá	26	9	158				50			4	3	3	řez bezpečnostní				Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	

Pořadové číslo stromu	Taxon (rod-druh-kultivar) - botanicky	Taxon (rod-druh-kultivar) - český	Výška stromu (m)	Šírka (průměr) koruny (m)	Obvod kmene 1 (cm)	Obvod kmene 2 (cm)	Obvod kmene 3 (cm)	Obvod náhradního km. (cm)	Průměr kmene 1 (cm)	Průměr kmene 2 (cm)	Průměr kmene 3 (cm)	Vývojové stádium	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav celkový	Pěstební opatření č.1.	Pěstební opatření č.2.	Pěstební opatření č.3.	Poznámka (upřesnění)	k. ú.	Číslo parcely	Vlastník	hospodaření s majetkem
327	Acer pseudoplatanus	javor klen	25	19	272				87			4	2	3	řez zdravotní	revize vazby 2		nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu a revize instalovaných vazeb (2),dle zjištěného stavu navrhne arborista úpravu navrženého zásahu, případně jeho rozšíření.	Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
328	Acer pseudoplatanus	javor klen	25	17	298				95			4	2	3	řez zdravotní	vazba dynamická 2	revize vazby 1	nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu a revize instalovaných vazeb (1),dle zjištěného stavu navrhne arborista úpravu navrženého zásahu, případně jeho rozšíření.	Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
329	Acer pseudoplatanus	javor klen	25	17	242				77			4	3	3	řez zdravotní	revize vazby 3		nutná stromolezecká kontrola nosných částí stromu a revize instalovaných vazeb (3),dle zjištěného stavu navrhne arborista úpravu navrženého zásahu, případně jeho rozšíření.	Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
330	Acer platanoides	javor mléč	13	6	84				27			4	2	2					Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
331	Acer platanoides	javor mléč	15	8	100				32			4	2	2					Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
332	Ulmus glabra	jilm horský	16	11	132				42			4	5	5	kácení postupné se spouštěním			suchý	Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
333	Populus tremula	tolol osika	22	11	134				43			4	3	3	řez bezpečnostní			v cca 4 m počínající hniloba, nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu, a následně odstranění v horizontu cca 5 ti let.	Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
334	Acer platanoides	javor mléč	14	10	96				31			4	2	2					Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
335	Acer platanoides	javor mléč	15	9	113				36			4	3	3	řez zdravotní			odlehčit, v rámci ošetření stromolezecká kontrola stavu - dle toho upravit ošetření. nutná pravidelná (každoroční) kontrola stavu	Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
336	Acer platanoides	javor mléč	17	8	110				35			4	2	3	kácení postupné se spouštěním			hniloba v cca 7 m	Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
337	Populus tremula	tolol osika	20	9	100				32			4	2	2					Borová u Poličky	26	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
338	Picea abies	smrk ztepilý	6	3	45				14			2	1	1					Borová u Poličky	2245/24	Česká republika,	LESY ČR HK
339	Picea abies	smrk ztepilý	4	2	32				10			2	1	1					Borová u Poličky	369	Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová	
340	Picea abies	smrk ztepilý	6	3	55				18			2	1	2					Borová u Poličky	36	Rozkošný Jiří, č. p. 52, 53501 Mokošín; Rozkošný Ladislav, V. Háika 1158, Horní Předměstí, 57201 Polička; Svědková Marie, Na Kopečku 2, 53352 Svrch	

P = Plošné porosty dřevin (skupiny keřů, živé ploty, nálety a nárosty, porosty dřevin)

OZNAČENÍ	ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	ZDRAVOTNÍ STAV (1-3)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMEŇE (cm)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	DALŠÍ TAXONY	POZNÁMKA	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
P	1	Syringa sp.	šeřík	34	2	do 20	6	Picea abies, Ulmus sp.	živý plot	probírka	Borová u Poličky	2238/1;2037/1	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	2	Acer platanoides	javor mléč	157	2	do 10	6	Ulmus glabra, Tilia cordata, Fraxinus excelsior		probírka	Borová u Poličky	46/2;2037/1	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	3	Carpinus betulus	habr obecný	160	3	do 10	4	Ulmus sp., Tilia cordata, Fraxinus excelsior		probírka	Borová u Poličky	2248/1;45/1	Česká republika,	LESY ČR HK
P	4	Tilia cordata	lípa malolistá	128	1	do 10	4	Acer platanoides, Juniperus media, Symphoricarpos albus, Rubus idaeus			Borová u Poličky	46/3;46/1;48/1	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová; Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30, 56982 Borová;	
P	5	Acer platanoides	javor mléč	43	1	do 10	6			probírka	Borová u Poličky	2038/3; 45/3	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	SUS PCE
P	6	Picea abies	smrk ztepilý	129	2	do 20	10	Fraxinus excelsior		probírka	Borová u Poličky	2038/3;52/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová	SUS PCE
P	7	Picea abies	smrk ztepilý	24	1	7	1,5		živý plot, jedna strana před plotem, druhá za plotem		Borová u Poličky	68/2;68/1	Sauerová Barbora, č. p. 67, 56982 Borová	
P	8	Salix sp.	vrba	121	1	do 10	5				Borová u Poličky	68/1;2245/33;68/3;320/2;320/5	Sauerová Barbora, č. p. 67, 56982 Borová; Česká republika; Zezula Martin, č. p. 193, 56961 Dolní Újezd; Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	LESY ČR HK
P	9	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	9	1	do 10	2		živý plot		Borová u Poličky	2041/2;92	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Kučera Libor, č. p. 85, 56982 Borová	SUS PCE
P	10	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	8	1	do 10	2		živý plot		Borová u Poličky	2041/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice;	SUS PCE

OZNAČENÍ	ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	ZDRAVOTNÍ STAV (1-3)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENE (cm)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	DALŠÍ TAXONY	POZNÁMKA	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
P	11	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	25	1	do 10	2		živý plot		Borová u Poličky	2041/2;92; 2245/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Kučera Libor, č. p. 85, 56982 Borová; Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	SUS PCE
P	12	Syringa sp.	šeřík	99	2	do 10	5	Philadelphus coronarius, Spiraea sp, Ligustrum vulgaris, Acer platanoides		probírka	Borová u Poličky	96	Kadlec Marcel, Chlístov 34, 46822 Železný Brod; Kadlec Pavel, č. p. 37, 46344 Vlastibořice	
P	13	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	14	1	do 10	2				Borová u Poličky	2041/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice;	SUS PCE
P	14	Symphoricarpos albus	pámelník bílý	57	2	do 20	4	Sambucus nigra			Borová u Poličky	2041/2;56;119	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Krčil Petr, č. p. 312, 56982 Borová; Konývková Vlasta, č. p. 105, 56982 Borová	SUS PCE
P	15	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	14	1	do 10	1,5		živý plot		Borová u Poličky	2041/2;122/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Kučerová Kateřina, č. p. 126, 56982 Borová; Kučerová Lenka, č. p. 126, 56982 Borová; Vaňáková Lenka, č. p. 400, 53943 Krouna	SUS PCE
P	16	Ulmus pumila	jilm sibiřský	20	1	do 10	1,5		živý plot		Borová u Poličky	2041/2;124/1 ; 124/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Pavlík Pavel Ing., Černopolní 213/10, Černá Pole, 61300 Brno; Pazdera Miroslav, č. p. 125, 56982 Borová	SUS PCE
P	17	Syringa sp.	šeřík	20	1	do 10	3				Borová u Poličky	2041/2;138/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; SJM Luňáček Miloslav Ing. a Luňáčková Dagmar, Nad Palatou 2657/12, Smíchov, 15000 Praha 5	SUS PCE
P	18	Carpinus betulus	habr obecný	12	1	do 10	2				Borová u Poličky	st. 269	Poul Hynek, č. p. 136, 56982 Borová	
P	19	Syringa sp.	šeřík	11	1	do 10	3				Borová u Poličky	st. 69	SJM Bleha Pavel JUDr. a Blehová Irena, Arnošta z Pardubic 2616, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice	
P	20	Salix caprea	vrba jíva	87	2	do 20	4	Spiraea x vanhouttei, Rosa rugosa			Borová u Poličky	2041/2; 140/1; 248/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; SJM Bleha Pavel JUDr. a Blehová Irena, Arnošta z Pardubic 2616, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice; Andrlík Jiří, č. p. 141, 56982 Borová	SUS PCE

OZNAČENÍ	ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKÝ (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	ZDRAVOTNÍ STAV (1-3)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMEŇE (cm)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	DALŠÍ TAXONY	POZNÁMKA	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
P	21	Picea abies	smrk ztepilý	33	1	do 10	2		živý plot		Borová u Poličky	2041/2;245/4 ; 245/2	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; SJM Bednář Vojtěch a Bednářová Romana, č. p. 147, 56982 Borová	SUS PCE
P	22	Rhododendron sp.	pěnišník	24	1	do 15	2	Thuja cv., mix dalších druhů	cca 2 m široký lem uvnitř v zahradě		Borová u Poličky	238/3;238/2; 238/4	SJM Hurych Vlastimil a Hurychová Hana, č. p. 163, 56982 Borová	
P	23	Thuja cv.	zerav	23	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	1007	Roušar Luboš, č. p. 152, 56982 Oldřiš	
P	24	Acer platanoides	javor mléč	58	2	do 20	8	Sambucus nigra, Symphoricarpos albus, Picea abies, Salix sp., Fraxinus excelsior		probírka	Oldřiš u Poličky	1023/1; 1018;1022;1019; 2520/4	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	25	Symphoricarpos albus	pámelník bílý	256	2	do 20	6	Ulmus glabra, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus	některé suché či poškozené - ohrožují okolí	probírka	Oldřiš u Poličky	1021/1;2520/4	Pražák Jaroslav, č. p. 69, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	26	Picea abies	smrk ztepilý	76	1	do 10	2	Fraxinus excelsior (2 kusy 6 m výšky)	živý plot		Oldřiš u Poličky	1033/2	Konupková Zdeňka, Rybízová 474/1, Medlánky, 62100 Brno	
P	27	Ulmus glabra	jilm drsný	191	2	do 20	10	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Alnus glutinosa, mix dalších druhů		probírka	Oldřiš u Poličky	1036;744;2478	Neugebauer Pavel, č. p. 44, 51703 Osečnice; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	28	Picea abies	smrk ztepilý	7	1	do 10	1,5		živý plot		Oldřiš u Poličky	1044/2	SJM Svanda Josef a Svandova Ludmila, Starohradská 380, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
P	29	Picea abies	smrk ztepilý	27	1	do 10	1,5		živý plot		Oldřiš u Poličky	1044/2;1044/5	SJM Svanda Josef a Svandova Ludmila, Starohradská 380, Dolní Předměstí, 57201 Polička; Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš	
P	30	Picea abies	smrk ztepilý	130	2	do 25	8	plus mix dalších náletů		probírka	Oldřiš u Poličky	669;2478	Kukla Miroslav, č. p. 58, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	31	Ulmus glabra	jilm drsný	87	2	do 20	9	Fraxinus excelsior		probírka	Oldřiš u Poličky	1052/1; st. 293	Oplištil Luboš, č. p. 57, 56982 Oldřiš	
P	32	Symphoricarpos albus	pámelník bílý	191	1	do 10	1,5	Syringa sp., Cornus sp.	živý plot		Oldřiš u Poličky	2617/10;2617/2;667/4;667/5;2617/5	Zouneková Nataša Ing., Loosova /58/41, Lesná, 63800 Brno; Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš; Křivka Zdeněk, č. p. 79, 57201 Široký Důl; SJM Troják Pavel a Trojáková Radka Ing., č. p. 197, 56982 Oldřiš	

OZNAČENÍ	ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	ZDRAVOTNÍ STAV (1-3)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENE (cm)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	DALŠÍ TAXONY	POZNÁMKA	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
P	33	Carpinus betulus	habr obecný	27	1	do 10	1	Ligustrum vulgare	živý plot		Oldřiš u Poličky	56/5;56/6;56/1	SJM Kratochvíl Ladislav a Kratochvílová Hana, č. p. 233, 56982 Oldřiš; Votočka Aleš, č. p. 99, 56982 Oldřiš; Votočková Jitka, č. p. 99, 56982 Oldřiš	
P	34	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	12	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	56/1	Votočka Aleš, č. p. 99, 56982 Oldřiš; Votočková Jitka, č. p. 99, 56982 Oldřiš	
P	35	Berberis sp.	dřišťál	50	1	do 10	1	Ligustrum vulgare			Oldřiš u Poličky	56/1;54;2617/11	Votočka Aleš, č. p. 99, 56982 Oldřiš; Votočková Jitka, č. p. 99, 56982 Oldřiš; Krejčí Josef, č. p. 255, 56982 Oldřiš; Krejčová Alena, č. p. 255, 56982 Oldřiš; Čermák Martin, č. p. 112, 56982 Oldřiš	
P	36	Carpinus betulus	habr obecný	25	1	do 10	1				Oldřiš u Poličky	54;2617/11	Krejčí Josef, č. p. 255, 56982 Oldřiš; Krejčová Alena, č. p. 255, 56982 Oldřiš; Čermák Martin, č. p. 112, 56982 Oldřiš	
P	37	Picea abies	smrk ztepilý	16	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	54;52	Krejčí Josef, č. p. 255, 56982 Oldřiš; Krejčová Alena, č. p. 255, 56982 Oldřiš; SJM Talacko Milan a Talacková Milena, Dukelská 372, Dolní Předměstí, 57201 Polička	
P	38	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	7	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	st. 253	Hromádka Petr, č. p. 182, 56982 Oldřiš	
P	39	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	31	1	do 10	1,5		živý plot		Oldřiš u Poličky	st. 253;38/2;247/7/1	Hromádka Petr, č. p. 182, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	40	Picea abies	smrk ztepilý	76	1	do 20	2		živý plot, za plotem zahrady		Oldřiš u Poličky	70;2477/1	Teplý Vladimír Ing. Bc., Riegrova 2, Dolní Předměstí, 57201 Polička; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	41	Acer platanoides	javor mléč	181	2	do 20	10	Ulmus glabra, Salix sp., Alnus glutinosa, mix dalších		probírka	Oldřiš u Poličky	27/3;2669/2;2669/1;2477/1;19/4;2618/1	Teplý Vladimír Ing. Bc., Riegrova 2, Dolní Předměstí, 57201 Polička; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš; Česká republika,	SUS PCE + LESY ČR HK
P	42	Picea abies	smrk ztepilý	66	1	do 20	5		živý plot		Oldřiš u Poličky	21/1	Kapcar Josef, Tuckova 777/6, Veverí, 60200 Brno; Kapcárová Jiřina, č. p. 32, 56982 Oldřiš	

OZNAČENÍ	ČÍSLO PLOŠNÉHO VEGETAČNÍHO PRVKU	NÁZEV - BOTANICKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	NÁZEV - ČESKY (hlavní dřevina u plošných prvků)	PLOCHA (m2)	ZDRAVOTNÍ STAV (1-3)	PŘEVAŽUJÍCÍ PRŮMĚR KMENE (cm)	PŘEVAŽUJÍCÍ VÝŠKA (m)	DALŠÍ TAXONY	POZNÁMKA	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ	k. ú.	číslo parcely	vlastník	hospodaření s majetkem
P	43	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	25	1	do 10	1,5		živý plot		Oldřiš u Poličky	17/5;18;2477/1	SJM Vávra Josef Mgr. a Vávrová Marie, č. p. 129, 56982 Oldřiš; Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš; Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	44	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	11	1	do 10	1,5		živý plot		Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	45	Buxus sempervirens	zimostráz vřezý	13	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	2477/1	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	SUS PCE
P	46	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	7	1	do 10	1		živý plot		Oldřiš u Poličky	2477/1;16;247/2;15/6	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; SJM Ptáček Miroslav Ing. ČSc. a Ptáčková Václava, Úhledná 233/46, Mokrá Hora, 62100 Brno; Obec Oldřiš, č. p. 132, 56982 Oldřiš; Portl Zdeněk, č. p. 26, 56982 Oldřiš	SUS PCE
P	47	Stephanandra incisa	korunatka klaná	65	1	do 10	1	Cotoneaster sp., Taxus cv.			Borová u Poličky	30/1	Římskokatolická farnost Borová, č. p. 9, 56982 Borová	
P	48	Acer platanoides	javor mléč	296	2	do 20	8	Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, mix dalších		probrka	Borová u Poličky	25/1;26;27	Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová; Andrlíková Monika, č. p. 23, 56982 Borová; Bednář Michael, č. p. 12, 56982 Borová	
P	49	Buxus sempervirens	zimostráz vřezý	5	1	do 10	1		živý plot		Borová u Poličky	2037/1;27	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Bednář Michael, č. p. 12, 56982 Borová	SUS PCE
P	50	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	15	1	do 10	2		živý plot		Borová u Poličky	27;2037/1;34	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Bednář Michael, č. p. 12, 56982 Borová; Obec Borová, č. p. 100, 56982 Borová	SUS PCE