





LEGENDA

- 1 číslo hodnoceného stromu
- PD1 číslo hodnoceného plošného porostu dřevin (skupiny keřů, nálety, porosty)
- stromy k odstranění z důvodu stavby
- stromy doporučený k odstranění z důvodů zdravotních
- stromy doporučený k ošetření z důvodů zdravotních
- stromy bez zásahu
- stromy doporučený ke komplexnímu posouzení - řešení mimo tuto stavbu
- plošný porost dřevin (skupiny keřů, nálety, porosty) - bez potřeby kácení (doporučený zásah viz tabulkový přehled)
- plošný porost dřevin (skupiny keřů, nálety, porosty) - k ošetření (doporučený zásah viz tabulkový přehled)
- plošný porost dřevin (skupiny keřů, nálety, porosty) - ke kácení/odstranění

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:

- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- ČÍSLO POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ
- OCELOVÁ SVODIDLA
- STROMY
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- LAMPA VER. OSVĚTLENÍ
- KANALIZAČNÍ VPUST
- ŠACHTA NEROZLUŠENÁ
- ŠACHTA NEROZLUŠENÁ
- HYDRANT PODZEMNÍ
- HYDRANT NADZEMNÍ
- SLOUPY, OCHRANNÉ TYČE
- SLOUP PŘÍHRADOVÝ

F.4.  
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BvN		
KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBĚŠ			
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBĚŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBĚŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY			OBEC: VENDOLÍN
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE				
AKCE:				
REKONSTRUKCE SILNICE III/3661 KŘÍŽ. I/34 - VENDOLÍN		STUPEŇ:		PDPS
OBJEKT: F.4. DENDROLOGICKÝ POSUDEK		ZAK.ČÍSLO:		2378-21-3
OBSAH:	SITUACE	ARCHIVNÍ ČÍSLO:		2378
		DATUM:		05/2021
		FORMÁT:		A4
		MĚŘÍTKO:	1:750	
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
			F.4.2.	