

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVÉHO VRTU JV-3

název zakázky:	Oprava silnice III/34311 Kameničky - Chlumětín Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 824/1 v k.ú. Kameničky			
lokalizace sondy:	S-JTSK: Y – 636 100, X – 1 096 343, viz situace v příloze č. 2			
rozměry sondy:	Ø 196 mm	datum popisu:	12. 03. 2021	
hloubka sondy:	1,20 m	dokumentoval:	Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,08	Živičný kryt nový		
0,08	0,40	Podkladní vrstva komunikace, drcené kamenivo fr. 32/63 s prachovitopísčitou výplní, černošedá		G3 Y sisagrMg
0,40	0,60	Štět, rulové kameny s písčitou výplní, světle rezavou		Cb Y sacoMg
0,60	0,90	Navážka, jíl štěrkovitý, tuhé konzistence, soudržný, žlutošedý		F2 Y grclsiMg
0,60	1,20	Eluvium, písek jílovitý, prachovitý, střednězrný, s rozpadavými štěrky migmatitů, slabě soudržný, nazelenale světle šedý		S5 SC grclSa

Fotografická dokumentace

vzorek:	neodebrán
hladina podzemní vody:	nenaražena