







SEZNAM PŘÍLOH:

F.5. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

F.5. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ZAK.ČÍSLO:	2995-23-3
AKCE: Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská – žel. přejezd OBJEKT: F.5. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2995
			DATUM:	05/2024
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: F.5.

vlastnictví				stromy						poznámka
číslo	KÚ	parcelní číslo	vlastník	taxon latinsky	taxon český	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm nad zemí	průměr koruny (m)	fyzilogické stáří	perspektiva	
1	Ústí nad Orlicí	806/10	CPI Retailis ONE, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1	Acer platanoides	javor mléč	69	4	4	b	
2	Ústí nad Orlicí	806/10	CPI Retailis ONE, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1	Acer platanoides	javor mléč	47	3	4	b	
3	Ústí nad Orlicí	806/10	CPI Retailis ONE, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1	Acer platanoides	javor mléč	56+31+25	3	4	b	vícekmén
4	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	113	11	5	a	
5	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22+18+15	3	4	b	vícekmén na hraně svahu
6	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43	3	4	a	
7	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Betula alba	bříza bělokorá	125	11	5	a	
8	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43+40	5	4	b	vícekmén na hraně svahu
9	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62+47+40	5	6	b	vícekmén na hraně svahu
10	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	31	3	3	b	
11	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	3	3	b	
12	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	3	3	b	
13	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	37	3	3	b	
14	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	31	3	3	b	
15	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	37	3	3	b	
16	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	3	3	b	
17	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	43	3	3	b	
18	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	3	4	b	
19	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	78	3	4	b	
20	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	44	2	3	b	
21	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	2	3	b	
22	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	38	2	3	b	
23	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	3	3	b	
24	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	56	3	3	b	
25	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	514/18	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	3	4	b	
26	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	2	4	b	
27	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	507/9	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	3	5	b	
28	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	47	3	3	b	
28	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	507/9	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25+22+28	3	3	b	vícekmén na hraně svahu
30	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	144	8	5	b	suché větve, pahýly
31	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	135	9	5	b	suché větve, pahýly
32	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	113	7	5	b	suché větve, pahýly
33	Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	629/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	169	9	5	c	rozsáhlá dutina na bázi s trouchnivým dřevem, pahýly